

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 26.05.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

река Лена Чанчур 193 Качуг 168 Жигалово 166 Орлинга 124 Усть-Кут 243
Подымахино 240 Марково 365 Макарово 432 Киренск 360 Змеиново 496
Петропавловское 595 Визирный 534 Витим 624 Пеледуй 813 Ленск 751 Нюя 732
Мача 813 Олекминск 771 Солянка 920 Хатынг-Тумул 658 Саняхтах 860 Покровск 607
Табага 675 Якутск 403 Кангалассы 678 Жиганск 999 / рлдхд Джарджан 1291 / подвижка
Кюсюр 835 / впл Хабарова 309 / внл **река Кута** Максимово 110 **река Киренга** Шорохово 379
река Витим Неляты 723 Бодайбо 435 Мама 734 **река Олёкма** Средняя Олекма 944
Джикимда 747 Куду-Кюель 829 **река Чара** Токко 516 **река Алдан** Суон-Тит 805
Томмот 791 Угино 1269 Чагда 1607 Усть-Миля 1288 Петропавловск 965 Эльдикан 1249
Охотский перевоз 839 Хандыга 705 Крест-Хальджай 480 Верхоянский перевоз 763
Батамай 830 **река Тимптон** Нагорный 98 Усть-Баралас 636 **река Учур** Чюльбю 1379
река Мая Нелькан 441 **река Амга** Буяга 248 Амга 288 Харбалах 436 **река Томпо**
Томпо 471 / рлдхд **река Виллюй** Крестях 578 Сунтар 597 Нюрба 588 Верхневиллюйск 785
Виллюйск 603 Хатырык-Хомо 739 Сого-Хая 1651 **река Марха** Шелогонцы 501 / рлдхд
Чумпурук 900 Малыкай 975 **река Моркока** 555 **река Анабар** Саскылах - / река
промерзла **река Оленек** Тюмяти 275 / лдст **ГЛУБИНЫ Река Лена** Усть-Кут – Киренск
Обход второй косы 460 / 65 Верхний Подымахинский 460 / 65 Киренск – у.р. Ичера
свыше 500 / 70 у.р. Ичера – у.р. Витим свыше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100
у.р. Нюя – у.р. Олёкма свыше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100 Синск – Якутск
свыше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан свыше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам**
подход к затону Киренского РВПиС свыше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе
свыше 500 / 40 подход к Ленской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Якутскому речному
порту свыше 500 / 40 подход к причалу Якутского РВПиС свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний
Бестях свыше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама свыше 400 / 50 Мама – устье
свыше 400 / 50 **река Алдан** Томмот – у.р. Тимптон свыше 300 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур
свыше 300 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая
свыше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60 **река Амга** Покровка – устье

Абагинский 270 / 25 Усть-Амгинский 290 / 25 **река Вилюй** Сунтар – Нюрба свыше 300 / 30
Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Вилюйск Тюкян 350 / 30
Переменный 350 / 30 Вилюйск – Хатырык-Хомо Буденовский 350 / 30 Второй Урдах 350 / 30
Бешеный 340 / 30 Хатырык-Хомо – устье Бакыр 340 / 30 Хатырык-Хомо 330 / 30 Нижний
Делюнский 330 / 30 Спиридоновский 330 / 30 **Внимание судоводители! река Лена** На
участке Усть-Кут – Киренск отсутствуют передние сигнальные щиты створ №408, 411А –
штатные места затоплены. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 505, 531, 560А, 571 – штатные места
затоплены. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным
на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21;
вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №761; передние сигнальные щиты створ №680, 730, 781, 812, 813, 815 –
штатные места завалены льдом. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим местами наблюдается
редкий ледоход, с берегов сносит лёд. Возможно смещение плавучих знаков, ориентироваться
береговыми знаками. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.
На участке у.р. Витим – у.р. Нюя отсутствуют: оба сигнальных щита створ №835, 836, 851;
передние сигнальные щиты створ №830, 831, 833, 838, 840, 844, 847, 850, 854, 856 – штатные
места завалены льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не
протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют: передние сигнальные щиты створ
№946, 1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 –
штатные места затоплены. **С 25.05 на участке у. р. Олекма – Синск действует неосвещаемая
судоходная обстановка.** На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074,
1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места
затоплены и завалены льдом. На участке 2040 км – 1875 км отсутствуют оба сигнальных щита
створ №1121, 1122, 1149 – штатные места затоплены и завалены льдом. **С 25.05 на участке
Синск – Якутск действует неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке 1875 км – 1743
км восстановлены: передний сигнальный щит створ №1169; задний сигнальный щит створ
№1177. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154, 1154Б, 1161, 1163, 1164, 1170, 1174,

1175, 1176; передний сигнальный щит створ №1177; задний сигнальный щит створ №1169 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1743 км – 1638 км оба сигнальных щита створ №1194А переименованы в №1194. Восстановлены: передний сигнальный щит створ №1200; задние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1188, 1194, 1201, 1203. Установлены: красный буй №256; белый буй №285А. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1178, 1178А, 1180, 1184, 1185, 1186А, 1189, 1189А, 1190, 1193, 1196, 1202, 1204; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1188, 1192, 1194, 1201, 1203; задние сигнальные щиты створ №1200 – штатные места затоплены и завалены льдом. **С 25.05 действует неосвещаемая судоходная обстановка на подходе к причалам Якутского речного порта. С 25.05 действует неосвещаемая судоходная обстановка к подходу к причалу Якутского района водных путей и судоходства. С 25.05 действует неосвещаемая судоходная обстановка на подходе к причалам грузового терминала п. Нижний Бестях.**

На участке г. Якутск – Н. Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки Камаз с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19.

С 25.05 на участке г. Якутск – у. р. Алдан действует неосвещаемая судоходная обстановка.

На участке 1638 км – 1504 км восстановлен передний сигнальный щит створ №1239. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1207А, 1208, 1209, 1210, 1211, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1203, 1206, 1214, 1216, 1225, 1229, 1238; задние сигнальные щиты створ №1228, 1239; перевальный знак правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; перевальный знак левого берега на 1617 км; ходовые знаки правого берега на 1610,2 км, 1605,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1240, 1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1250, 1251, 1252, 1254; передний сигнальный щит створ №1255; перевальный знак

левого берега на 1460,5 км; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке у.р. Олекма – у.р. Алдан с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, местами средний ледоход, несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Витим** На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193, 195, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №17, 37, 38, 47 – штатные места завалены льдом. **Река Алдан С 24.05 на участке п. Усть-Мая – Джебарики-Хая действует береговая неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке у.р. Тимптон – п. Джебарики-Хая с боковых притоков и протоков наблюдается несение хлама. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Амга С 24.05 на участке Покровка – устье действует неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке Покровка – устье восстановлены: оба перевальных сигнальных щита створ на 296,0 км, на 298,5 км; задние сигнальные щиты створ на 36,5 км, на 83,9 км; перевальный знак на 71,2 км; ходовые знаки на 289,05 км, 293,8 км. **Река Вилюй 26.05 на участке Сунтар – устье открыта береговая неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке Сунтар – Нюрба установлены: красный крестовый бакен на 646,8 км, белый крестовый бакен на 647,7 км. На 601,0 км левый берег створно-перевальный знак №225 изменен на створный знак. На участке Нюрба – у.р. Марха отсутствует передний сигнальный щит створ №209 на 553,2 км правый берег. На участке Вилюйск – Хатырык-Хомо отсутствуют оба сигнальных щита створ № 126, 127, 128, 131 – штатные места завалены льдом. На участке Хатырык-Хомо – устье на 128,2 км левый берег створно-перевальный знак №53А изменен на створный.

Д-16 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 26.05.2026 г.

Виза

СП

