

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 29.05.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

река Лена Чанчур 173 Качуг 121 Жигалово 129 Орлинга 120 Усть-Кут 248
Подымахино 241 Марково 343 Макарово 384 Киренск 303 Змеиново 437
Петропавловское 518 Визирный 444 Витим 537 Пеледуй 715 Ленск 621 Нюя 613
Мача 683 Олекминск 755 Солянка 916 Хатынг-Тумул 692 Саняхтах 914 Покровск 691
Табага 736 Якутск 450 Кангалассы 694 Сангары 675 Жиганск 994 Джарджан 2088 / глдхд
Кюсюр 1426 / разводья Хабарова 493 / вкл **река Кута** Максимово 87 **река Киренга**
Шорохово 364 **река Витим** Неляты 711 Бодайбо 549 Мама 793 **река Олёкма** Средняя
Олекма 779 Джикимда 785 Куду-Кюель 951 **река Чара** Токко 395 **река Алдан** Суон-
Тит 469 Томмот 511 Угино 748 Чагда 1212 Усть-Миля 1512 Петропавловск 1239
Эльдикан 1527 Охотский перевоз 1157 Хандыга 958 Крест-Хальджай 708 Верхоянский
перевоз 989 Батамай 880 **река Тимптон** Нагорный 85 Усть-Баралас 440 **река Учур**
Чюльбю 766 **река Мая** Нелькан 586 Усть-Юдома 806 **река Амга** Буяга 253 Амга 357
Харбалах 391 **река Томпо** Томпо 231 **река Виллой** Крестях 469 Сунтар 502 Нюрба 587
Верхневиллойск 830 Виллойск 696 Хатырык-Хомо 859 **река Марха** Шелогонцы 360
Чумпурук 656 Малыкай 856 **река Моркока** Хабардино 519 **река Анабар** Саскылах /
река промерзла **река Оленек** Тюмяти 265 / лдст **ГЛУБИНЫ Река Лена** Усть-Кут –
Киренск Обход второй косы 450 / 65 В.Подымахинский 450 / 65 Борисовский 490 / 65
Осенний 495 / 65 Киренск – у.р. Ичера Гребени 500 / 70 Сукнинский 485 / 70
у.р. Ичера – у.р. Витим выше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя выше 500 / 100 у.р. Нюя –
у.р. Олёкма выше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск выше 500 / 100 Синск – Якутск
выше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан выше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллой выше
500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам** подход к затону Киренского РВПиС
выше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе выше 500 / 40 подход к Ленской
нефтебазе выше 500 / 40 подход к Якутскому речному порту выше 500 / 40 подход к
причалу Якутского РВПиС выше 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях выше 500 / 40
река Витим Лужки – Мама выше 400 / 50 Мама – устье выше 400 / 50 **река**
Алдан Томмот – у.р. Тимптон выше 300 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур выше 300 / 40

у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая свыше 400 / 50
Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60 у.р. Амга – устье свыше 450 / 60 **река Амга**
Покровка – устье Усть-Амгинский 280 / 25 **река Вилюй** Сунтар – Нюрба свыше 300 / 30
Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Вилюйск свыше 350 / 30
Вилюйск – Хатырык-Хомо свыше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье свыше 350 / 30

Внимание судоводители! река Лена На участке Усть-Кут – Киренск отсутствуют передние сигнальные щиты створ №408, 411А – штатные места затоплены. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 505, 531, 560А, 571 – штатные места затоплены. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761; передние сигнальные щиты створ №680, 730, 781, 812, 813, 815 – штатные места завалены льдом. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя отсутствуют: оба сигнальных щита створ №835, 836, 851; передние сигнальные щиты створ №830, 831, 833, 838, 840, 844, 847, 850, 854, 856 – штатные места завалены льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №946, 1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км установлены: красные буи № 172, 178; белые буи № 187, 191. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 2040 км – 1875 км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1119, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1131, 1145, 1146; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1128, 1147, 1148, 1149; ходовые знаки правый берег на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знак "Ориентир" правого берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1875 км – 1743 км восстановлен задний сигнальный щит створ №1154. Установлены: красные буи №220, 218, 216; белый буй №259. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175,

1176; передний сигнальный щит створ №1150А, 1154, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км, – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1743 км – 1638 км восстановлены: передний сигнальный щит створ №1178; задний сигнальный щит створ №1193. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1178А, 1180, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202, 1204; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1193, 1194, 1201, 1203; задние сигнальные щиты створ №1178, 1177, 1200 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке г. Якутск – Н. Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки Камаз с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км восстановлены оба сигнальных щита створ №1207А, 1208. Установлены белый буй №311; буй разделения судового хода №313. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1209, 1210, 1211, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1203, 1206, 1214, 1216, 1225, 1229, 1238; задние сигнальные щиты створ №1228, 1239; перевальный знак правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; перевальный знак левого берега на 1617 км; ходовые знаки правого берега на 1610,2 км, 1605,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1240, 1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1250, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1277, 1281, 1278, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1А; передние сигнальные щиты

створ №1283 - штатные места затоплены и завалены льдом. **С 27.05 на участке у.р. Алдан – у.р. Вилуй действует неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке у.р. Олекма – у.р. Вилуй с боковых притоков и проток наблюдается вынос льда, несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Витим** На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193,196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №17, 37, 38, 47 – штатные места завалены льдом. **Река Алдан С 27.05 на участке у.р. Амга – устье действует неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 566 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №605; передние сигнальные щиты створ №576, 615; задние сигнальные щиты створ №582 - штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 175 км – 0 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №666, 667, 673, 678, 679, 681, 689, 690; передние сигнальные щиты створ №667, 668, 669, 671, 674 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке у.р. Учур – устье с боковых притоков и проток наблюдается несение хлама, на участке у.р. Амга – устье с боковых притоков и проток наблюдается вынос льда. Плавающая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности. **Река Амга** На участке Покровка – устье восстановлены: перевальные знаки: на 194,3 км, 201,6 км; ходовой знак на 220 км. **Река Вилуй** На участке Нюрба – у.р. Марха отсутствует передний сигнальный щит створ №209. На участке у.р. Марха – Вилуйск восстановлены: красный буй на 543,0 км; белые буи на 542,3 км, на 538,4 км. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №161,167,182; перевальные знаки: на 499,8 км правый берег, на 493,9 км левый берег, на 466,0 км правый берег, на 458,0 км левый берег, на 426,2 км правый берег, на 407,6 км правый берег. **29.05 с 10:00 прекращаются холостые сбросы через гидроузел КВГЭС им. Е.Н. Батенчука. О дате начала производства судоходных пропусков будет сообщено дополнительно. Внимание судоводителей!** на 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50 т. баржа с аппарелью. При прохождении

данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилуйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1»). На участке Вилуйск – Хатырык-Хомо восстановлены: оба сигнальных щита створ №135А, 136; ходовой знак на 328,4 км левый берег; оба сигнальных щита створ №56А, 56, 57А убраны; створы №55 спущены вниз на 136,1 км правый берег, действуют направлением вниз на перевальный знак. Створы №57 изменены на створно-перевальные. Установлены: ходовые знаки на 142,2 км, на 140,0 км, на 138,5 км, на 137,0 км правый берег. Створ №58 убраны. Створы №59 перенесены с 149,9 км левый берег на 148,8 км левый берег, действуют на перевальный знак правый на 146,1 км правый берег. Створы №70, 71 изменены со створно-перевальных на створные. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №126, 127, 128, 131; ходовые знаки на 257,7 км правый берег, на 255,8 км правый берег, на 235,5 км левый берег, на 192,5 км правый берег, на 191,3 км правый берег, на 190 км правый берег, на 181,5 км правый берег, на 169,3 км правый берег на 151,3 км левый берег; перевальный знак на 259,1 км правый берег; знаки расхождения на 180 км левый берег, на 185 км левый берег, на 191,8 км правый берег – штатные места завалены льдом.

Д-19 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 29.05.2026 г.

Виза

СП

