

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 29.05.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 682 / рлдхд Батагай 713 / срлдхд Сайды 1101 / рлдхд Усть-Куйга 1080 / срлдхд
Юбилейный 370 / лдст Нижнеянск 135 / закраины Бала 551 **река Дулгалаах**
Томтор 434 / рлдхд **река Адыча** Усть-Чаркы 775 / рлдхд Урдюк-Кумах 1128 / рлдхд
река Бытантай Асар 817 / рлдхд **река Индигирка** Усть-Нера 462 Хонуу 526 Белая
Гора 810 / подвижка Чокурдах 179 / ввл **река Колыма** Усть-Среднекан 569
Сеймчан 769 / навалы льда Балыгычан 598 Коркодон 839 Зырянка 680
Среднеколымск 880 / чисто Колымское 816 / глдхд **ГЛУБИНЫ река Колыма** Верхний
Сеймчан – Ороек свыше 300 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 **Внимание**
судоводители! Река Колыма С 27.05 на участке Сеймчан - Ороёк действует береговая
неосвещаемая судоходная обстановка. С 27.05 на участке Ороёк – Зырянка действует
береговая неосвещаемая судоходная обстановка. На участке Ороёк – Зырянка восстановлен
передний сигнальный щит створ №349, 350, 359Б. Отсутствуют оба сигнальных щита створ
№329, 357 - штатные места затоплены. 30.05 с 09:00. на Усть-Среднеканской ГЭС
уменьшение общего сброса через водосбросные сооружения Усть-Среднеканского
гидроузла до 3500 м³/с.

Д-3 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 29.05.2026

Виза

СП

