

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 01.06.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 546 / чисто Батагай 647 Сайды 1031 Усть-Куйга 960 / рлдхд
Юбилейный 1130 / затор ниже поста Нижнеянск 310 / закраины **река Сартанг**
Бала 481 **река Дулгалаах** Томтор 409 **река Адыча** Усть-Чаркы 746 Урдюк-Кумах 1088
река Бытангай Асар 582 **река Индигирка** Усть-Нера 367 Хонуу 496 Белая Гора 1090 /
рлдхд Чокурдах 570 / разводья **река Колыма** Усть-Среднекан 379 Сеймчан 544
Коркодон 933 Зырянка 798 Среднеколымск 990 Колымское 824 **ГЛУБИНЫ река Колыма**
Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 205 / 30 Кырбасский Кривун 205 / 30
Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 300 / 30
Внимание судоводители! река Колыма На участке Ороёк – Зырянка восстановлены оба
сигнальных щита створ №424. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №329, 357, 367Б, 385,
395, 398 – штатные места затоплены. **С 30.05 на участке Зырянка – Среднеколымск**
действует береговая светоотражающая судоходная обстановка. На участке Зырянка –
Среднеколымск восстановлен передний сигнальный щит створ №226.

Д-6 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 01.06.2026

Виза

СП