

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 03.06.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

/ **ВЕТЕР река Лена** Чанчур 158 Качуг 110 Жигалово 108 Орлинга 82 Усть-Кут 162
 Подымахино 166 Марково 270 Макарово 331 Киренск 320 Змеиново 460
 Петропавловское 553 Визирный 481 Витим 525 Пеледуй 706 Ленск 656 Нюя 632
 Мача 700 Олекминск 696 Солянка 845 Хатынг-Тумул 621 Саняхтах 837 Покровск 651
 Табага 724 Якутск 450 Кангалассы 716 Сангары 796 / ЮВ 4 м/с, порывы 10 м/с
 Жиганск 821 / С 4 м/с, порывы 11 м/с Джарджан 1931 / рлдхд / С 5 м/с Кюсюр 1731 /
 срлдхд / СВ 4 м/с Хабарова 673 / подвижка / В 2 м/с **река Кута** Максимово 70 **река Киренга**
 Шорохово 387 **река Витим** Неляты 523 Бодайбо 318 Мама 691 **река Олёкма** Средняя
 Олекма 621 Джикимда 470 Куду-Кюель 597 **река Чара** Токко 439 **река Алдан**
 Суон-Тит 396 Томмот 442 Угино 640 Чагда 1008 Усть-Миль 1031 Петропавловск 891
 Эльдикан 1342 Охотский перевоз 1131 Хандыга 981 Крест-Хальджай 772 Верхоянский
 перевоз 1170 Батамай 1008 / ЮВ 3 м/с **река Тимптон** Нагорный 90 Усть-Баралас 439 **река**
Учур Чюльбю 860 **река Мая** Нелькан 544 Усть-Юдома 837 **река Амга** Буяга 317
 Амга 288 Харбалах 458 **река Томпо** Томпо 105 **река Виллой** Крестях 497 Сунтар 425
 Нюрба 501 Верхневиллойск 717 Виллойск 621 Хатырык-Хомо 890 Сого-Хая 1649
река Марха Шелогонцы 357 Чумпурук 1004 Малыкай 1108 **река Моркока** Хабардино 571
река Оленек Тюмяти 1466 / затор ниже поста **ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА**
на 04.06 Батамай / Ю 2-7 м/с Сангары / ЮВ 2-7 м/с Жиганск / С 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с
 Джарджан / С 3-8 м/с Кюсюр / переменный 1-6 м/с Хабарова / Ю 4-9 м/с **ГЛУБИНЫ**
Река Лена Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 375 / 65 Верхний Подымахинский 375 / 65
 Борисовский 430 / 65 Осенний 450 / 65 Киренск – у.р. Ичера выше 500 / 70 у.р. Ичера –
 у.р. Витим выше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя выше 500 / 100 у.р. Нюя – у.р. Олёкма
 выше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск выше 500 / 100 Синск – Якутск выше 500 / 100
 Якутск – у.р. Алдан выше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллой выше 500 / 100
Вторые хода и подходы к причалам подход к затону Киренского РВПиС выше 500 / 40
 подход к Витимской нефтебазе выше 500 / 40 подход к Ленской нефтебазе выше 500 / 40
 подход к Якутскому речному порту выше 500 / 40 подход к причалу Якутского РВПиС выше
 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях выше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама Собачьи
 норки 350 / 50 Бурый 350 / 50 Мама – устье выше 400 / 50 **река Алдан** Томмот –
 у.р. Тимптон выше 300 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур выше 300 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая
 выше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая выше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга
 выше 450 / 60 у.р. Амга – устье выше 450 / 60 **река Амга** Покровка – устье
 Абагинский 270 / 25 **река Виллой** Сунтар – Нюрба 689 км 240 / 30 Второй Бордон 260 / 30
 Нюрба – у.р. Марха выше 300 / 30 у.р. Марха – Виллойск выше 350 / 30
 Виллойск – Хатырык-Хомо выше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье выше 350 / 30

Внимание судоводители! река Лена С 01.06 на участке Усть-Кут - у.р. Ичера действует освещаемая судоходная обстановка. На участке Усть-Кут – Киренск отсутствуют передние сигнальные щиты створ №408, 411А – штатные места затоплены. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 – штатные места затоплены. В связи с высокими уровнями воды несет хлам. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **С 01.06 на участке у.р. Ичера – у.р. Витим действует освещаемая судоходная обстановка.** На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761; передние сигнальные щиты створ №680, 730, 781, 812, 813, 815 – штатные места завалены льдом. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя отсутствуют: оба сигнальных щита створ №835, 836, 851; передние сигнальные щиты створ №830, 831, 833, 838, 840, 844, 847, 850, 854, 856 – штатные места завалены льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №946, 1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 2040 км – 1875 км восстановлены: оба сигнальных щита створ №1143, 1145, 1146; передний сигнальный щит створ №1136. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1119, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1128, 1135, 1147, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1875 км – 1743 км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176; передние сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **Внимание судоводителей!** 03.06.2026 в районе строительства Ленского моста на 1674,8 км ООО «МОРБАЗА» выполняются работы по транспортировке коффердама №10 к промежуточной стоянке у правого берега. Диспетчерское регулирование на участке на время выполнения работ осуществляет ООО «МОРБАЗА». Информирование на 5-м канале УКВ речного диапазона. Работа речного буксирного ордера на 22-м канале УКВ речного диапазона. Позывной «МОРБАЗА». Телефон для связи: +7(921)758-77-77. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные знаки обозначают створ будущего моста, и к

навигационным знакам отношения не имеют. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202, 1204; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1193, 1194, 1201, 1203; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены и завалены льдом. **Внимание судоводителей!** На участке г. Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км восстановлены задние сигнальные щиты створ №1232, 1233, 1239. Установлены: красные буи №296А, 298; белый буй №343. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1220, 1228А, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1203, 1206, 1216, 1232, 1233, 1238, 1239; перевальный знак правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; ходовые знаки правого берега на 1610,2 км, 1605,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км установлены: белые буи №369А, 371, 377, 379, 381; красные буи №332, 338, 338А. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1240, 1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1А; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке у.р. Олекма – у.р. Виллой с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, несение хлама. Плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Витим** На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №37, 38, 47 – штатные места завалены льдом. **река Алдан** На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке 405 км – 330 км установлены белые весенние бакена на 332 км, 336 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 566 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582, 605, 613, 614; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 175 км – устье восстановлены: оба сигнальных щита створ №678,

679, 681, 690; передние сигнальные щиты створ №671, 674. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №666, 667, 673, 689; передние сигнальные щиты створ №668, 669 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке у.р. Амга – устье с боковых притоков и проток наблюдается вынос льда, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Амга** На участке Покровка – устье установлены: красные вехи на 238,25 км, 237,35 км, 234,1 км, 233,9 км, 228,8 км; белые вехи на 236,75 км, 234,8 км, 234,6 км, 234,25 км, 228,8 км. **река Вилюй** На участке Нюрба – у.р. Марха отсутствует передний сигнальный щит створ №209. На участке у.р. Марха – Вилюйск отсутствуют оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега. Дополнительно установлены оба сигнальных щита створ №148А на правом берегу 379 км, действием вниз. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правый берег на 426,2 км, 407,6 км; левый берег на 458,0 км. **Внимание судоводителей!** На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилюйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1»). На участке Вилюйск – Хатырык-Хомо установлены: красные бакена: на 286,0 км, 273,9 км; красный крестовый бакен на 270,0 км; белый крестовый бакен на 280,0 км; белый бакен на 275,0 км. Отсутствуют: передний сигнальный щит створ №138; ходовые знаки: правый берег: на 257,7 км, 255,8 км, 192,5 км, 191,3 км, 190 км, 181,5 км; левый берег: на 235,5 км, 151,3 км; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Хатырык-Хомо – устье восстановлены оба сигнальных щита створ №16; Установлен белый бакен на 40,0 км. Ходовой знак на 37,5 км левый берег перенесен ниже и установлен на 37,0 км.

Д-24 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 03.06.2026 г.

Виза

СП

