

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 04.06.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

/ ВЕТЕР река Лена Чанчур 147 Качуг 101 Жигалово 101 Орлинга 80 Усть-Кут 157
 Подымахино 162 Марково 261 Макарово 317 Киренск 291 Змеиново 430
 Петропавловское 524 Визирный 462 Витим 489 Пеледуй 661 Ленск 601 Нюя 588
 Мача 658 Олекминск 665 Солянка 827 Хатынг-Тумул 605 Саняхтах 830 Покровск 643
 Табага 713 Якутск 441 Кангалассы 711 Сангары 802 / 3 2 м/с Жиганск 815 / С 3 м/с
 Джарджан 1835 / рлдхд / С 4 м/с Кюсюр 1777 / глдхд / С3 2 м/с Хабарова 882 / подвижка /
 Ю 9 м/с, порывы 12 м/с **река Кута** Максимово 69 **река Киренга** Шорохово 371
река Витим Неляты 494 Бодайбо 290 Мама 619 **река Олёкма** Средняя Олекма 612
 Джикимда 474 Куду-Кюель 560 **река Чара** Токко 389 **река Алдан** Суон-Тит 496
 Томмот 419 Угино 626 Чагда 1050 Усть-Миль 1015 Петропавловск 866 Эльдикан 1277
 Охотский перевоз 1064 Хандыга 920 Крест-Хальджай 726 Верхоянский перевоз 1144
 Батамай 1007 / ЮЗ 1 м/с **река Тимптон** Нагорный 75 Усть-Баралас 475 **река Учур**
 Чюльбю 991 **река Мая** Нелькан 524 Усть-Юдома 850 **река Амга** Буга 337 Амга 334
 Харбалах 423 **река Томпо** Томпо 111 **река Виллой** Крестях 508 Сунтар 482 Нюрба 517
 Верхневиллойск 745 Виллойск 634 Хатырык-Хомо 873 Сого-Хая 1648 **река Марха**
 Шелогонцы 350 Чумпурук 873 Малыкай 1136 **река Моркока** Хабардино 592
река Анабар Саскылах - / река промерзла **река Оленек** Тюмяти 1509 / глдхд **ПРОГНОЗ**
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА на 05.06 Батамай / ЮВ 1-4 м/с Сангары / ЮВ 2-5 м/с
 Жиганск / ЮВ 5-10 м/с Джарджан / Ю 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с Кюсюр / Ю, ЮЗ 3-8 м/с,
 порывы 9-14 м/с Хабарова / Ю, ЮЗ 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с **ГЛУБИНЫ Река Лена**
 Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 370 / 65 Верхний Подымахинский 370 / 65
 Борисовский 420 / 65 Осенний 435 / 65 Киренск – у.р. Ичера Сукнинский 500 / 70
 у.р. Ичера – у.р. Витим Ичерский 500 / 70 Чертова Дорожка 500 / 70 Еловый 500 / 70
 у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100 у.р. Нюя – у.р. Олёкма свыше 500 / 100
 у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100 Синск – Якутск свыше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан
 свыше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллой свыше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к**
причалам подход к затону Киренского РВПиС свыше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе
 свыше 500 / 40 подход к Ленской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Якутскому речному
 порту свыше 500 / 40 подход к причалу Якутского РВПиС свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний
 Бестях свыше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама Собачьи норки 330 / 50
 Бурый 330 / 50 Мама – устье Венчальный 400 / 50 Усть-Еловый 400 / 50 **река Алдан**
 Томмот – у.р. Тимптон свыше 300 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур свыше 300 / 40 у.р. Учур –
 Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая свыше 400 / 50 Джебарики-Хая –
 у.р. Амга свыше 450 / 60 у.р. Амга – устье свыше 450 / 60 **река Амга** Покровка – устье
 Магарас 280 / 25 **река Виллой** Сунтар – Нюрба 689 км 300 / 30 Нюрба – у.р. Марха

свыше 300 / 30 у.р. Марха – Вилкойск свыше 350 / 30 Вилкойск – Хатырык-Хомо
свыше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье свыше 350 / 30 **Внимание судоводители! река Лена**
На участке Усть-Кут – Киренск отсутствуют передние сигнальные щиты створ №408, 411А –
штатные места затоплены. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 – штатные места
затоплены. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761;
передние сигнальные щиты створ №680, 730, 781, 812, 813, 815 – штатные места завалены
льдом. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на
нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх
22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя восстановлен передний
сигнальный щит створ №850. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №835, 836, 851;
передние сигнальные щиты створ №830, 831, 833, 838, 840, 844, 847, 854, 856 – штатные места
завалены льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не
протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют: передние сигнальные щиты створ
№946, 1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 –
штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074,
1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места
затоплены и завалены льдом. На участке 2040 км – 1875 км отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №1119, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116,
1124, 1128, 1135, 1147, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4
км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на
1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1875 км – 1743
км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175,
1176; передние сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на
1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на
1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места
затоплены и завалены льдом. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого
берега к правому берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в
количестве 5 шт. Данные знаки обозначают створ будущего моста, и к навигационным знакам
отношения не имеют. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.
На участке 1743 км – 1638 км восстановлен передний сигнальный щит створ №1203.
Установлены: красные буи №240, 260; белый буй №295. Отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202, 1204; передние
сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1193, 1194, 1201; задние сигнальные щиты створ
№1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены и завалены льдом. **Внимание судоводителей!**
На участке г. Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам
грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега

затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км установлен красный буй №286. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1220, 1228А, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1203, 1206, 1216, 1232, 1233, 1238, 1239; перевальные знаки правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; ходовые знаки правого берега на 1610,2 км, 1605,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км установлены: красный буй №300; белый буй №345. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1240, 1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км установлены: белый буй №387; буй разделения судового хода №393. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1А; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке у.р. Олекма – у.р. Виллой с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Витим** На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №37, 38, 47 – штатные места завалены льдом. **река Алдан** На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга восстановлен ходовой знак на 414 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 566 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582, 605, 613, 614; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 175 км – устье восстановлены: оба сигнальных щита створ №667; передние сигнальные щиты створ №668, 669. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №666, 673, 689; передний сигнальный щит створ №662. На участке у.р. Амга – устье с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда и несение хлама, плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Амга** На участке Покровка – устье установлены: красные вехи на 226,5 км, 226,35 км, 217,5 км, 216,9 км, 216,4 км, 204,9 км, 204,5 км, 204,4 км, 204,2 км; белые вехи на 226,55 км, 226,4 км, 225,15 км, 206,8 км, 224,5 км, 224,2 км, 217,4 км, 207,4 км. **река Виллой** На участке Нюрба – у.р. Марха восстановлен передний сигнальный щит

створ №209. На участке у.р. Марха – Вилюйск отсутствуют оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега. Дополнительно установлены оба сигнальных щита створ №148А на правом берегу 379 км, действием вниз. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правый берег на 426,2 км, 407,6 км; левый берег на 458,0 км. **Внимание судоводителей!** На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилюйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 »). На участке Вилюйск – Хатырык-Хомо установлены: красный бакен на 244,2 км; белый крестовый бакен на 264,0 км. Восстановлены: ходовые знаки правого берега на 258,0 км, на 256,0 км. Отсутствуют: передний сигнальный щит створ №138; ходовые знаки правого берега на 257,7 км, 255,8 км, 192,5 км, 191,3 км, 190 км, 181,5 км; левого берега на 235,5 км, 151,3 км; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Хатырык-Хомо – устье восстановлены: ходовые знаки правого берега: 65,0 км, 51,8 км; левого берега на 55,0 км, 46,0 км; красные бакена на 63,0 км, 53,9 км, 49,0 км. На участке Марха – устье в связи с высокими уровнями воды несет хлам, плавучая обстановка подвержена сбитию, при прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Д-25 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 04.06.2026 г.

Виза

СП

