

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 06.06.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**
/ ВЕТЕР река Лена Чанчур 138 Качуг 93 Жигалово 93 Орлинга 69 Усть-Кут 141
 Подымахино 149 Марково 247 Макарово 297 Киренск 276 Змеиново 413
 Петропавловское 490 Визирный 425 Витим 434 Пеледуй 621 Ленск 531 Нюя 522
 Мача 586 Олекминск 595 Солянка 745 Хатынг-Тумул 528 Саняхтах 761 Покровск 625
 Табага 697 Якутск 426 Кангалассы 692 Сангары 796 / ЮВ 1 м/с Жиганск 839 / ЮВ 4 м/с
 Джарджан 1763 / ЮЗ 8 м/с, порывы 10-11 м/с Кюсюр 1602 / рлдхд / ЮЗ 4 м/с Хабаровова 984 /
 разводья /С, СЗ 5 м/с **река Кута** Максимово 67 **река Киренга** Шорохово 358 **река Витим**
 Неляты 464 Бодайбо 299 Мама 610 **река Олёкма** Средняя Олекма 653 Джикимда 496
 Куду-Кюель 573 **река Чара** Токко 428 **река Алдан** Суон-Тит 435 Томмот 503 Угино 637
 Чагда 1009 Усть-Миль 1064 Петропавловск 884 Эльдикан 1227 Охотский перевоз 992
 Хандыга 850 Крест-Хальджай 630 Верхоянский перевоз 1021 Батамай 980 / ЮВ 2 м/с
река Тимптон Нагорный 58 Усть-Баралас 395 **река Учур** Чюльбю 715 **река Мая**
 Нелькан 481 Усть-Юдома 846 **река Амга** Буяга 258 Амга 445 Харбалах 446 **река Томпо**
 Томпо 101 **река Виллюй** Крестях 476 Сунтар 485 Нюрба 611 Верхневиллюйск 877
 Виллюйск 723 Хатырык-Хомо 873 Сого-Хая 1644 **река Марха** Шелогонцы 335
 Чумпурук 723 Малыкай 958 **река Моркока** Хабардино 716 **река Анабар** Саскылах 956 /
 река промерзла **река Оленек** Тюмяти 1432 / рлдхд **ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ**
ВЕТРА на 07.06 Батамай / СЗ 3-8 м/с, днём 5-10 м/с Сангары / СЗ 3-8 м/с, днём 5-10 м/с
 Жиганск / ночью ЮЗ 4-9 м/с, днём С 7-12 м/с Джарджан / С 4-9 м/с Кюсюр / С 3-8 м/с
 Хабаровова / СЗ 3-8 м/с **ГЛУБИНЫ Река Лена** Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 355 / 65
 Верхний Подымахинский 355 / 65 Борисовский 405 / 65 Осенний 415 / 65 Киренск –
 у.р. Ичера Сукнинский 485 / 70 у.р. Ичера – у.р. Витим Ичерский 490 / 70
 Чертова Дорожка 490 / 70 Еловый 490 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100
 у.р. Нюя – у.р. Олёкма свыше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100
 Синск – Якутск свыше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан свыше 500 / 100 у.р. Алдан –
 у.р. Виллюй свыше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам** подход к затону Киренского
 РВПиС свыше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Ленской
 нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Якутскому речному порту свыше 500 / 40 подход к причалу
 Якутского РВПиС свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях свыше 500 / 40 **река Витим**
 Лужки – Мама Собачьи норки 335 / 50 Бурый 335 / 50 Мама – устье Венчальный 390 / 50
 Усть-Еловый 390 / 50 **река Алдан** Томмот – у.р. Тимптон свыше 300 / 40 у.р. Тимптон –
 у.р. Учур свыше 300 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая
 свыше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60 у.р. Амга – устье свыше 450 / 60
река Амга Покровка – устье свыше 300 / 25 **река Виллюй** Сунтар – Нюрба 689 км 300 / 30
 Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Виллюйск свыше 350 / 30

Внимание судоводители! река Лена На участке Усть-Кут – Киренск восстановлен передний сигнальный щит створ №408. Отсутствует передний сигнальный щит створ №411А – штатное место затоплено. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 – штатные места затоплены. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим восстановлен передний сигнальный щит створ №730. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761; передние сигнальные щиты створ №781, 813, 815 – штатные места завалены льдом. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя восстановлены передние сигнальные щиты створ №836, 838, 844. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №835, 851; передние сигнальные щиты створ №830, 831, 833, 840, 847; задний сигнальный щит створ №836 – штатные места завалены льдом.

Внимание судоводителей! Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма восстановлен передний сигнальный щит створ №946. Отсутствуют: передний сигнальный щит створ №1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 2040 км – 1875 км восстановлены оба сигнальных щита створ №1119. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1128, 1135, 1147, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1875 км – 1743 км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176; передние сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места затоплены и завалены льдом. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные знаки обозначают створ будущего моста, и к навигационным знакам отношения не имеют. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638 км в связи с подготовкой к производству дноуглубительных работ убран белый буй опасности № 1. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202, 1204; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1193, 1194, 1201; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены и завалены льдом. **Внимание судоводителей!** На участке г. Якутск –

Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1220, 1228А, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1206, 1216, 1232, 1233, 1238, 1239; перевальные знаки правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1240, 1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км восстановлены оба сигнальных щита створ №1293. Установлены: белые буи №391, 389А; красный буй №358. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке у.р. Олекма – у.р. Виллой с боковых притоков и проток наблюдается вынос льда, несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Витим** На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №37, 38, 47 – штатные места завалены льдом. **река Алдан** На участке у.р. Учур – Усть-Мая восстановлен передний сигнальный щит створ №379. На участке Усть-Мая – Джебарики-Хая восстановлены: передние сигнальные щиты створ №388, 389; задний сигнальные щиты створ №465А; перевальный знак створ №388А. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга восстановлены: передний сигнальный щит створ №530; знак "Расхождение и обгон запрещен" на 419 км. Установлен белый бакен на 414,3 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 553, 566 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582, 605, 613, 614; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 175 км – устье восстановлены: оба сигнальных щита створ №666, 673, 689; передний сигнальный щит створ №662. Отсутствует передний сигнальный щит створ №664 – штатное место затоплено. На участке у.р. Амга – устье с боковых притоков и проток наблюдается вынос льда и несение хлама, плавающая обстановка подвержена сбитию и снесению

со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Река Амга** На участке Покровка – устье установлены: красные вехи на 194,7 км, 186,6 км, 185,8 км, 151 км; белые вехи на 189,8 км, 160,2 км, 159,9 км, 154,7 км, 154,75 км. **река Вилуй** На участке у.р. Марха – Вилуйск отсутствуют оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правый берег на 426,2 км, 407,6 км; левый берег на 458,0 км, 447,3 км. **Внимание судоводителей!** На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилуйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 »). 05.06 проведено аварийное траление от 443,0 км до 440,5 км правого берега, баржу обнаружить не удалось. После падения уровней воды аварийное траление, в поисках затонувшего судна, будет проведено дополнительно. На участке Вилуйск – Хатырык-Хомо восстановлены ходовые знаки: правого берега на 257,7 км, 255,8 км, 181,5 км; левого берега на 235,5 км. Отсутствуют: передний сигнальный щит створ №138; ходовые знаки: правого берега на 192,5 км, 191,3 км, 190 км; левого берега на 151,3 км; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены. На участке Хатырык-Хомо – устье восстановлен ходовой знак на 75,2 км правого берега. На участке Марха – устье в связи с высокими уровнями воды несет хлам, плавучая обстановка подвержена сбитию, при прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Д-27 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 06.06.2026 г.

Виза

СП

