

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 10.06.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**
/ ВЕТЕР река Лена Чанчур 136 Качуг 85 Жигалово 74 Орлинга 54 Усть-Кут 93
Подымахино 114 Марково 215 Макарово 275 Киренск 340 Змеиново 483
Петропавловское 557 Визирный 475 Витим 565 Пеледуй 735 Ленск 596 Нюя 563
Мача 622 Олекминск 597 Солянка 755 Хатынг-Тумул 509 Саняхтах 723 Покровск 556
Табага 616 Якутск 343 Кангалассы 600 Сангары 722 / СЗ 3 м/с Жиганск 840/ С 7 м/с
Джарджан 1669 / СВ 5 м/с, порывы 10 м/с Кюсюр 1435 навалы льда / С 4 м/с
Хабарова 761 / СЗ 11 м/с, порывы 13-14 м/с **река Кута** Максимово 63 **река Киренга**
Шорохово 457 **река Витим** Неляты 676 Бодайбо 463 Мама 763 **река Олёкма** Средняя
Олекма 822 Джикимда 572 Куду-Кюель 662 **река Чара** Токко 547 **река Алдан** Суон-
Тит 388 Томмот 396 Угино 465 Чагда 878 Усть-Миль 840 Петропавловск 755
Эльдикан 1100 Охотский перевоз 891 Хандыга 794 Крест-Хальджай 578 Верхоянский
перевоз 928 Батамай 885 / С 2 м/с **река Тимптон** Нагорный 52 **река Учур** Чюльбю 721
река Мая Нелькан 402 Усть-Юдома 718 **река Амга** Буга 180 Амга 276 Харбалах 509
река Томпо Томпо 132 **река Виллюй** Крестях 455 Сунтар 428 Нюрба 506
Верхневиллюйск 795 Виллюйск 708 Хатырык-Хомо 962 Сого-Хая 1637 река Марха
Чумпурук 791 Малыкай 863 **река Моркока** Хабардино 654 **река Анабар** Саскылах 999
река Оленек Тюмяти 1349 / рлдхд **ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА на 11.06**
Батамай / СЗ 3-8 м/с, порывы 15-20 м/с Сангары / СЗ 3-8 м/с, порывы 15-20 м/с Жиганск / СЗ
5-10 м/с, порывы 15-20 м/с Джарджан / СЗ 4-9 м/с, порывы 15-20 м/с Кюсюр / СЗ 5-10 м/с,
ночью порывы 15-20 м/с Хабарова / СЗ 5-10 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. **ГЛУБИНЫ Река**
Лена Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 325 / 65 Верхний Подымахинский 325 / 65
Борисовский 365 / 65 Осенний 395 / 65 Киренск – у.р. Ичера свыше 500 / 70 у.р. Ичера –
у.р. Витим свыше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100 у.р. Нюя – у.р. Олёкма
свыше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100 Синск – Якутск свыше 500 / 100
Якутск – у.р. Алдан свыше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллюй свыше 500 / 100 у.р. Виллюй
– 1110 км свыше 500 / 100 1110 км – Жиганск свыше 500 / 100 Жиганск – о.Столб
свыше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам** подход к затону Киренского РВПиС
свыше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Ленской
нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Якутскому речному порту свыше 500 / 40 подход к
причалу Якутского РВПиС свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях свыше 500 / 40
река Витим Лужки – Мама свыше 400 / 50 Мама – устье свыше 400 / 50 **река**
Алдан Томмот – у.р. Тимптон Джилигдинский 300 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур
свыше 300 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая
свыше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60 у.р. Амга – устье
свыше 450 / 60 **река Амга** Покровка – устье Абагинский 260 / 25 **река Виллюй** Сунтар –

Нюрба Нижний Эльгяйский 270 / 30 689 км 240 / 30 Ыгыатта 260 / 30
Батамайский 270 / 30 Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Виллойск
свыше 350 / 30 Виллойск – Хатырык-Хомо свыше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье
свыше 350 / 30 **Внимание судоводители! река Лена** На участке Усть-Кут – Киренск
отсутствует передний сигнальный щит створ №411А – штатное место затоплено. На участке
Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные
щиты створ №459, 531, 560А, 571 – штатные места затоплены. На участке Киренск –
прк.Таловый в связи с повышением уровня воды несет хлам плавучая обстановка подвержена
сбиту и сносу со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры
предосторожности. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ
№761; передние сигнальные щиты створ №781, 815 – штатные места завалены льдом. При
прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и
верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-
12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя восстановлены передние
сигнальные щиты створ № 830, 831, 833. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №851 –
штатное место завалено льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского
РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют: передний сигнальный
щит створ №1033 – штатные места завалены льдом; передние сигнальные щиты створ №1051,
1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных
щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072,
1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные
места затоплены. На участке 2040 км – 1875 км восстановлен передний сигнальный щит створ
№1228. Установлены: белые буй №217, 217А; красный буй №194А. Отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №1121, 1122, 1126, 1129, 1131; передние сигнальные щиты створ
№1116, 1124, 1128, 1135, 1147, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км,
1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого
берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены. На участке 1875 км – 1743 км
отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175,
1176; передние сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на
1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на
1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места
затоплены. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому
берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные
знаки обозначают створ будущего моста, и к навигационным знакам отношения не имеют. При
прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638
км в связи с производством дноуглубительных работ убран белый буй опасности №1. Створы
№1201 перенесены ниже и установлены на 1657,7 км, тем же действием. Установлен знак
"Ориентир" левый берег на 1658,4 км; белый буй опасности №287. Отсутствуют: оба

сигнальных щита створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1193, 1194, 1201; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** На участке г. Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км восстановлен передний сигнальный щит створ №1239. отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1220, 1228А, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1206, 1216, 1232, 1233, 1238; перевальные знаки правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км восстановлены оба сигнальных щита створ №1240. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1241, 1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км установлены: красный буй №342; белый буй №385. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1294; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены и завалены льдом. **С 08.06 на участке у.р. Вилюй – Жиганск действует неосвещаемая судоходная обстановка.** На участке 1238 км – 1110 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1301, 1302, 1307, 1319А, 1317, 1321, 1324; передние сигнальные щиты створ №1308, 1309, 1310, 1315, 1316, 1322; ходовой знак правого берега на 1167 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1110 км – 1017 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1329, 1330А, 1331, 1333, 1335, 1336, 1337, 1337А, 1339, 1340, 1341А, 1341, 1345, 1347, 1349, 1350, 1356, 1357; передние сигнальные щиты створ №1330, 1332, 1342, 1343, 1348; перевальный знак правого берега на 1078,2 км; ходовой знак левого берега на 1029,6 км; ходовые знаки правого берега на 1095,4 км, 1096,8 км, 1099,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1017 км – 873 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1364А, 1365, 1365А, 1367, 1370, 1370А, 1371, 1372, 1373, 1373А, 1373Б, 1374, 1374А, 1376, 1376А, 1377, 1378, 1379, 1379А, 1380, 1381, 1382; перевальный знак правого берега на 960,9 км; перевальный знак левого берега на 883,7 км; ходовые знаки левого берега на 924,1 км, 922,4 км, 921,2 км, 974,5 км, 976,9 км, 972,4 км, 971,1 км; ходовые знаки правого берега на 915 км, 942,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 886,5 км, 890,2 км – штатные места затоплены и завалены льдом.

10.06 на участке Жиганск – о. Столб открыта неосвещаемая судоходная обстановка. На участке 873 км – 645 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №204, 205, 206А, 206, 208, 211А, 212, 213, 214, 215, 217, 221, 222, 223; перевальный знак левого берега на 830,7 км; перевальные знаки правого берега на 764,3 км, 702,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 707 км, 836,7 км; правого берега на 803,5 км – штатные места затоплены. На участке 645 км – 107 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №228, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244; передние сигнальные щиты створ №226, 227, 241, 250 – штатные места затоплены. На участке у.р. Олекма – о. Столб с боковых притоков и протоков наблюдается несение хлама. Плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Витим На участке Лужки – Мама отсутствуют передние сигнальные щиты створ №193, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье отсутствуют передние сигнальные щиты створ №37, 38 – штатные места завалены льдом.

река Алдан На участке у.р. Тимптон – у.р. Учур восстановлены передние сигнальные щиты створ № 271, 271А. На участке у.р. Учур – Усть-Мая восстановлены передние створные знаки №322, 323, 324, 325. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга установлены: красные бакены на 441,8 км, 449,8 км, 450,8 км; белые бакены на 441,9 км, 450,7 км, 452,2 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 553, 566 – штатные места затоплены. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582, 605; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены. На участке 175 км – устье выставлена весенняя плавучая обстановка на перекатах В. Пилы, Нижне Титаринский. Отсутствует передний сигнальный щит створ №664 – штатное место затоплено. На участке у.р. Амга – устье наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Река Амга На участке Покровка – устье установлены: красные вехи на 406,0 км, 406,2 км, 406,3 км, 411,1 км, 411,3 км, 421,0 км, 415,05 км, 426,3 км, 419,6 км, 430,2 км, 436,2 км, 436,5 км, 436,85 км, 26,7 км, 23,8 км; белые вехи на 405,8 км, 406,0 км, 406,3 км, 411,25 км, 411,3 км, 421,0 км, 424,05 км, 426,2 км, 429,7 км, 430,4 км, 433,3 км, 436,25 км, 436,5 км, 436,7 км, 436,95 км, 30,2 км, 30,0 км, 28,35 км, 27,9 км, 26,8 км, 26,7 км, 24,5 км, 22,65 км.

река Вилюй На участке у.р. Марха – Вилюйск отсутствуют: оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега; передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правый берег на 426,2 км, 407,6 км; левый берег на 458,0 км, 447,3 км; красные буи на 551,9 км, 543 км, 427,5 км, 417,2 км; белый буй на 542,3 км, 538,4 км, 406,7 км; красный бакен на 405,3 км – сбиты проходящими судами.

Внимание судоводителей! На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую

Вилуйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 »). На участке Вилуйск – Хатырык-Хомо восстановлены ходовые знаки левого берега на 152,5 км, 151,3 км. Установлен белый крестовый бакен на 147,0 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №113, 114А, 125, 126, 127, 138; ходовые знаки: правого берега на 192,5 км, 191,3 км, 190 км; красные бакена на 385,0 км, 359,8 км; белый бакен на 384,0 км – сбиты хламом; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены. На участке Марха – устье в связи с высокими уровнями воды несет хлам, плавучая обстановка подвержена сбитию, при прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Д-31 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 10.06.2026 г.



Виза

СП

