

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 11.06.26 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

/ **ВЕТЕР река Лена** Чанчур 134 Качуг 83 Жигалово 72 Орлингa 52 Усть-Кут 91
Подымахино 111 Марково 203 Макарово 270 Киренск 355 Змеиново 499
Петропавловское 573 Визирный 489 Витим 591 Пеледуй 767 Ленск 620 Нюя 583
Мача 650 Олекминск 624 Солянка 783 Хатынг-Тумул 526 Саняхтах 737 Покровск 552
Табага 606 Якутск 331 Кангалассы 588 Сангары 719/ СЗ 3 м/с, порывы 12 м/с
Жиганск 840/ С 7 м/с, порывы 14-16 м/с Джарджан 1636/ СВ 5 м/с, порывы 10 м/с
Кюсюр 1415 / навалы льда/ СВ 4 м/с Хабарова 721/СЗ 6 м/с, порывы 15 м/с **река Кута**
Максимово 62 **река Киренга** Шорохово 477 **река Витим** Неляты 685 Бодайбо 548
Мама 796 **река Олёкма** Средняя Олекма 796 Джикимда 547 Куду-Кюель 664 **река**
Чара Токко 554 **река Алдан** Суон-Тит 355 Томмот 328 Угино 424 Чагда 875 Усть-
Миль 817 Петропавловск 730 Эльдикан 1035 Охотский перевоз 860 Хандыга 788
Крест-Хальджай 565 Верхоянский перевоз 939 Батамай 875 **река Тимптон** Нагорный 48
река Учур Чюльбю 689 **река Мая** Нелькан 415 Усть-Юдома 678 **река Амга** Буяга 177
Амга 244 Харбалах 468 **река Томпо** Томпо 118 **река Вилюй** Крестях 454 Сунтар 428
Нюрба 498 Верхневилуйск 782 Вилюйск 685 Хатырык-Хомо 954 Сого-Хая 1637
река Марха Шелогонцы 345 Чумпурук 748 Малыкай 864 **река Моркока** Хабардино 621
река Анабар Саскылах 953 **река Оленек** Тюмяти 1224 **ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ**
СКОРОСТИ ВЕТРА на 12.06 Батамай / ночью С 3-8 м/с Сангары / ночью СВ 3-8 м/с, днем СЗ
3-8 м/с Жиганск / ночью С 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, днем С 3-8 м/с Джарджан / ночью С 3-8
м/с, порывы 8-13 м/с, днем С 3-8 м/с Кюсюр / СВ 3-8 м/с Хабарова / ЮЗ 3-8 м/с. **ГЛУБИНЫ**
Река Лена Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 320 / 65 Верхний Подымахинский 320 / 65
Борисовский 360 / 65 Н. Ульканский 385 / 65 Киренск – у.р. Ичера выше 500 / 70
у.р. Ичера – у.р. Витим выше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя выше 500 / 100 у.р. Нюя –
у.р. Олёкма выше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск выше 500 / 100 Синск – Якутск
выше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан выше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Вилюй
выше 500 / 100 у.р. Вилюй – 1110 км выше 500 / 100 1110 км – Жиганск выше 500 / 100
Жиганск – о.Столб выше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам** подход к затону
Киренского РВПиС выше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе выше 500 / 40 подход
к Ленской нефтебазе выше 500 / 40 подход к Якутскому речному порту выше 500 / 40
подход к причалу Якутского РВПиС выше 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях
выше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама выше 400 / 50 Мама – устье выше 400 / 50
река Алдан Томмот – у.р. Тимптон Джилигдинский 260 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур
выше 300 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая выше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая
выше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга выше 450 / 60 у.р. Амга – устье
выше 450 / 60 **река Амга** Покровка – устье Абагинский 230 / 25 **река Вилюй** Сунтар –

Нюрба Нижний Эльгяйский 270 / 30 689 км 240 / 30 Ыгыатта 260 / 30
Батамайский 270 / 30 Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Виллойск
свыше 350 / 30 Виллойск – Хатырык-Хомо свыше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье
свыше 350 / 30 **Внимание работа земснарядов! река Лена** з/с «Виллой» 1674 км, з/с
«Ленская-213» плес Кривошапкинский на 3325,9км **При прохождении данного участка
разрешение на проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание
судоводители! река Лена** На участке Усть-Кут – Киренск отсутствует передний сигнальный
щит створ №411А – штатное место затоплено. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют:
оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 –
штатные места затоплены. На участке Киренск – прк.Таловый в связи с повышением уровней
воды несет хлам плавучая обстановка подвержена сбитию и сносу со штатных мест. При
прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке у.р. Ичера – у.р.
Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761; передние сигнальные щиты створ №781,
815 – штатные места затоплены. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться
расписанием, установленным на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов,
следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р.
Витим – у.р. Нюя отсутствуют: оба сигнальных щита створ №851 – штатное место завалено
льдом. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На
участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма восстановлен передний сигнальный щит створ №1033.
Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На
участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089,
1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086,
1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены. На участке 2040 км – 1875
км восстановлен передний сигнальный щит створ №1147. Отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №1121, 1122, 1126, 1129, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1128,
1135, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км,
1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на 1993,8 км,
1995,7 км – штатные места затоплены. На участке 1875 км – 1743 км отсутствуют оба
сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176; передние
сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км,
1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км,
1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места затоплены. В районе
строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому берегу установлены
плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные знаки обозначают
створ будущего моста, и к навигационным знакам отношения не имеют. При прохождении
данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638 км в связи с
производством дноуглубительных работ убран белый буй опасности №1. Оба сигнальных щита
створ №1193 перенесены ниже на 100 метров тем же действием. Красный буй №254 перенесен

ниже на 100 метров. Установлены: белые буй №281А, 293; красный буй № 44. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196, 1202; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1194, 1201; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** На участке г. Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1220, 1228А, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237; передние сигнальные щиты створ №1206, 1216, 1232, 1233, 1238; перевальные знаки правого берега на 1624,5 км, 1580,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2, рейда №4, рейда №5 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1504 км – 1368 км створы №1241 перенесены и установлены на 1496,8 км тем же действием. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1368 км – 1238 км восстановлены оба сигнальных щита створ №1277. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1278, 1281, 1287А, 1288, 1289, 1290, 1294; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1238 км – 1110 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1301, 1302, 1307, 1319А, 1317, 1321, 1324; передние сигнальные щиты створ №1308, 1309, 1310, 1315, 1316, 1322; ходовой знак правого берега на 1167 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1110 км – 1017 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1329, 1330А, 1331, 1333, 1335, 1336, 1337, 1337А, 1339, 1340, 1341А, 1341, 1345, 1347, 1349, 1350, 1356, 1357; передние сигнальные щиты створ №1330, 1332, 1342, 1343, 1348; перевальный знак правого берега на 1078,2 км; ходовой знак левого берега на 1029,6 км; ходовые знаки правого берега на 1095,4 км, 1096,8 км, 1099,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1017 км – 873 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1364А, 1365, 1365А, 1367, 1370, 1370А, 1371, 1372, 1373, 1373А, 1373Б, 1374, 1374А, 1376, 1376А, 1377, 1378, 1379, 1379А, 1380, 1381, 1382; перевальный знак правого берега на 960,9 км; перевальный знак левого берега на 883,7 км; ходовые знаки левого берега на 924,1 км, 922,4 км, 921,2 км, 974,5 км, 976,9 км, 972,4 км, 971,1 км; ходовые знаки правого берега на 915 км, 942,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 886,5 км, 890,2 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **С 10.06 на участке Жиганск – о. Столб действует неосвещаемая**

судоходная обстановка. На участке 873 км – 645 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №204, 205, 206А, 206, 208, 211А, 212, 213, 214, 215, 217, 221, 222, 223; перевальный знак левого берега на 830,7 км; перевальные знаки правого берега на 764,3 км, 702,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 707 км, 836,7км; правого берега на 803,5 км – штатные места затоплены. На участке 645 км – 107 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №228, 233, 234, 235, 236, 237, 242,243, 244; передние сигнальные щиты створ №226, 227,241,250 – штатные места затоплены. На участке у.р. Олекма – о. Столб наблюдается несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Витим На участке Лужки – Мама восстановлен передний сигнальный щит створ №193. Отсутствует передний сигнальный щит створ №, 196 – штатные места завалены льдом. На участке Мама – устье восстановлен передний сигнальный щит створ №37. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №38 – штатные места завалены льдом.

река Алдан На участке у.р. Тимптон – у.р. Учур восстановлен передний сигнальный щит створ №274. На участке у.р. Учур – Усть-Мая восстановлен задний створный знак №331. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатное место затоплено. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга наблюдается несение хлама, плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 553, 566 – штатные места затоплены. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582, 605; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены. На участке 175 км – устье установлена весенняя плавающая обстановка на участке 170 км - 0 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №664 – штатное место затоплено. На участке у.р. Амга – устье наблюдается несение хлама, плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Река Амга На участке Покровка – устье установлены: красные вехи на 12,35 км, 10,85; белые вехи на 12,9 км.

река Вилуй На участке у.р. Марха – Вилуйск отсутствуют: оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега; передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правый берег на 426,2 км, 407,6 км; левый берег на 458,0 км, 447,3 км; красные буи на 551,9 км, 543 км, 427,5 км, 417,2 км; белый буй на 542,3 км, 538,4 км, 406,7 км; красный бакен на 405,3 км – сбиты проходящими судами.

Внимание судоводителей! На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилуйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 »).

На участке Вилуйск – Хатырык-Хомо отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №88, 89; оба сигнальных щита створ №113, 114А, 125, 126, 127, 138;

ходовые знаки: правого берега на 192,5 км, 191,3 км, 190 км; красные бакена на 385,0 км, 359,8 км; белый бакен на 384,0 км – сбиты хламом; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены. На участке Марха – устье в связи с высокими уровнями воды несет хлам, плавучая обстановка подвержена сбитию, при прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Д-32 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 11.06.2026 г.



Виза

СП

