

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 11.06.2026 **УРОВНИ / ЛЕДОВЫЕ**

ЯВЛЕНИЯ река Яна Верхоянск 458 Батагай 484 Сайды 903 Усть-Куйга 771
Юбилейный 867 Нижнеянск 278 река Сартанг Юнкюр 137 Бала 408 **река**
Дулгалаах Томтор 425 **река Адыча** Усть-Чаркы 571 Урдюк-Кумах 924 **река Бытантай**
Асар 491 **река Индигирка** Усть-Нера 328 Хонуу 387 Белая Гора 1126 Чокурдах 774
река Колыма Усть-Среднекан 676 Сеймчан 662 Балыгычан 572 Коркодон 729
Зырянка 559 Среднеколымск 821 Колымское 837 **река Малый Анюй** Островное 419
Анюйск 722 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 130 / 30 у.р.
Адыча – Усть-Куйга Эгинский 220 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 300 / 50
Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора
свыше 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50
река Колыма Верхний Сеймчан – Орок Коварный 240 / 30 Туманный 240 / 30
Орок – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50
Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50
Внимание судоводители! Река Яна На участке у.р. Адыча – Усть-Куйга отсутствуют:
передние сигнальные щиты створ №266, 275А, 276А, 279; перевальный знак левого берега на
366,6 км, правый берег 405,3 км – штатные места затоплены. **С 10.06 на участке Усть-Куйга –**
Нижнеянск действует неосвещаемая судоходная обстановка. На участке Усть-Куйга –
Северный отсутствует передний сигнальный щит створ №403А. На участке п.Северный –
п.Нижнеянск восстановлен передний сигнальный щит створ №412. Отсутствуют: передние
сигнальные щиты створ №418, 428, 436, 437, 449, 453, 460, 463, 471, 475, 476, 480, 494, 499,
500А; оба сигнальных щита створ №426, 432, 440, 440А, 441, 442, 442А, 441А, 444, 448, 455,
462, 464, 465, 466, 472, 483, 493, 503, 512; перевальные знаки правый берег на 203,3 км; ходовые
знаки правый берег на 120 км; 121,1 км; ходовые знаки левый берег на 111,6 км, 112,9 км. **Река**
Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: створы №158, 160, 163, 179,
174; передние знаки створ №167, 173; задние знаки створ №152, 156, 176; перевальные знаки
правого берега на 617,4 км, 770,1 км, 704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км,
777,4 км, 780,1 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 628, 7 км,
650 км, 700,4 км, 709,1 км, 723,4 км, 733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км,
779,5 км, 791,2 км; ходовые знаки правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4
км, 671,6 км, 673,3 км, 691 км, 753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776 ,9 км, 784,5 км; ходовые знаки
левого берега на 628,3 км, 660,5 км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765
км, 767 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **С 10.06 на участке Белая Гора – в.п.**
Немков действует неосвещаемая судоходная обстановка. На участке Белая Гора – в.п.
Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние
сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53;
перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7

км, 465 км, 511,2 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 523,3 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Крест Майор – в.п. Немков с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлены передние сигнальные щиты створ №577, 579. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. На участке Среднеколымск – Колымское восстановлен передний сигнальный щит створ №139.

Д-16 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 11.06.2026

Виза

СП