

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 12.06.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 458 Батагай 477 Сайды 887 Усть-Куйга 742 Юбилейный 810 Нижнеянск 252
река Сартанг Юнкюр 174 Бала 405 **река Адыча** Усть-Чаркы 543 Урдюк-Кумах 871
река Бытантай Асар 479 **река Индигирка** Усть-Нера 327 Хонуу 394 Белая Гора 1125
Чокурдах 769 **река Колыма** Усть-Среднекан 676 Сеймчан 672 Балыгычан 624
Коркодон 761 Зырянка 560 Среднеколымск 809 Колымское 833 **река Малый Анюй**
Островное 405 Анюйск 703 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний
Пекарь 125 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 210 / 40 Усть-Куйга – Северный
свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60 **река Индигирка** Крест Майор –
Белая Гора свыше 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков
свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек свыше 300 / 30 Ороек – Зырянка
свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское
свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50 **Внимание судоводители! Река Яна**
На участке у.р. Адыча – Усть-Куйга отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №266,
275А, 276А, 279; перевальный знак левого берега на 366,6 км, правый берег 405,3 км – штатные
места затоплены. **С 10.06 на участке Усть-Куйга – Нижнеянск действует неосвещаемая**
судоходная обстановка. На участке Усть-Куйга – Северный отсутствует передний сигнальный
щит створ №403А – штатное место затоплено. На участке п.Северный – п.Нижнеянск
восстановлены перевальные знаки 200,9 км левый берег, правый берег на 203,3 км.
Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №418, 428, 436, 437, 449, 453, 460, 463, 471,
475, 476, 480, 494, 499, 500А; оба сигнальных щита створ №426, 432, 440, 440А, 441, 442, 442А,
441А, 444, 448, 455, 462, 464, 465, 466, 472, 483, 493, 503, 512; перевальные знаки правый берег
на 203,3 км; ходовые знаки правый берег на 120 км; 121,1 км; ходовые знаки левый берег на
111,6 км, 112,9 км - штатные места затоплены. **Река Индигирка** На участке Крест Майор –
Белая Гора отсутствуют: створы №158, 160, 163, 179, 174; передние знаки створ №167, 173;
задние знаки створ №152, 156, 176; перевальные знаки правого берега на 617,4 км, 770,1 км,
704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км, 777,4 км, 780,1 км, 790,6 км, 795,5 км,
796,5 км; перевальные знаки левого берега на 628, 7 км, 650 км, 700,4 км, 709,1 км, 723,4 км,
733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км, 779,5 км, 791,2 км; ходовые знаки
правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4 км, 671,6 км, 673,3 км, 691 км,
753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776 ,9 км, 784,5 км; ходовые знаки левого берега на 628,3 км, 660,5
км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765 км, 767 км – штатные места
затоплены и завалены льдом. **С 10.06 на участке Белая Гора – в.п. Немков действует**
неосвещаемая судоходная обстановка. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ
№55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53; перевальные знаки левого
берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3

км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Крест Майор – в.п. Немков с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлены передние сигнальные щиты створ №586, 589, 604, 611А; оба сигнальных щита створ №590, 608. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск установлен буй №37. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-17 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 12.06.2026

Виза

СП

