

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 15.06.26 **УРОВНИ / ВЕТЕР река Лена**

Чанчур 123 Качуг 76 Жигалово 68 Орлинга 48 Усть-Кут 77 Подымахино 95
 Марково 179 Макарово 254 Киренск 352 Змеиново 497 Петропавловское 586
 Визирный 505 Витим 607 Пеледуй 802 Ленск 701 Нюя 666 Мача 719 Олекминск 679
 Солянка 823 Хатынг-Тумул 584 Саняхтах 809 Покровск 585 Табага 638 Якутск 352
 Кангалассы 599 Сангары 651 / В 5 м/с, порывы 10 м/с Жиганск 765 / С, СЗ 5 м/с,
 порывы 11 м/с Джарджан 1549 / 3 1 м/с Кюсюр - / 3, ЮЗ 3 м/с Хабаровова 619 / Ю 6 м/с
река Кута Максимово 57 **река Киренга** Шорохово 466 **река Витим** Неляты 598
 Бодайбо 503 Мама 828 **река Олёкма** Средняя Олекма 694 Джикимда 436 Куду-Кюель 535
река Чара Токко 476 **река Алдан** Суон-Тит 244 Томмот 238 Угино 311 Чагда 773
 Усть-Миль 727 Петропавловск 640 Эльдикан 968 Охотский перевоз 778 Хандыга 693
 Крест-Хальджай 483 Верхоянский перевоз 819 Батамай 819 / В 4 м/с **река Тимптон**
 Нагорный 33 **река Учур** Чюльбю 626 **река Мая** Нелькан 505 Усть-Юдома 682
река Амга Буяга 119 Амга 168 Харбалах 316 **река Томпо** Томпо 55 **река Вилюй**
 Крестьях 484 Сунтар 473 Нюрба 454 Верхневилуйск 751 Вилуйск 625 Хатырык-
 Хомо 882 Сого-Хая 1611 **река Марха** Чумпурук 510 Малыкай 678 **река Моркока**
 Хабардино 504 **река Анабар** Саскылах 690 **река Оленек** Тюмяти 991 **ПРОГНОЗ**
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА на 16.06 Батамай / ЮЗ 3-8 м/с Сангары / ЮЗ 3-8 м/с
 Жиганск / ночью ЮЗ 3-8 м/с, днем СЗ 5-10 м/с Джарджан / СЗ 4-9 м/с Кюсюр / СЗ 5-10 м/с,
 порывы 15-20 м/с Хабаровова / СЗ 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с **ГЛУБИНЫ Река Лена**
 Усть-Кут – Киренск Обход второй косы 310 / 65 Верхний Подымахинский 310 / 65
 Борисовский 340 / 65 Н. Ульканский 365 / 65 Киренск – у.р. Ичера свыше 500 / 70
 у.р. Ичера – у.р. Витим свыше 500 / 70 у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100 у.р. Нюя –
 у.р. Олёкма свыше 500 / 100 у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100 Синск – Якутск
 свыше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан свыше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллой
 свыше 500 / 100 у.р. Виллой – 1110 км свыше 500 / 100 1110 км – Жиганск свыше 500 / 100
 Жиганск – о.Столб свыше 500 / 100 **Вторые хода и подходы к причалам** подход к затону
 Киренского РВПиС свыше 500 / 40 подход к Витимской нефтебазе свыше 500 / 40
 подход к Ленской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Якутскому речному порту
 свыше 500 / 40 подход к причалу Якутского РВПиС свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний
 Бестях свыше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама свыше 400 / 50 Мама – устье
 свыше 400 / 50 **река Алдан** Томмот – у.р. Тимптон Джилигдинский 190 / 40
 у.р. Тимптон – у.р. Учур Тумулдурский 250 / 40 у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50
 Усть-Мая – Джебарики-Хая свыше 400 / 50 Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60
 у.р. Амга – устье свыше 450 / 60 **река Вилюй** Сунтар – Нюрба 689 км 300 / 30
 Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30 у.р. Марха – Вилуйск свыше 350 / 30

Виллойск – Хатырык-Хомо свыше 350 / 30 Хатырык-Хомо – устье свыше 350 / 30

Внимание работа земснарядов! река Лена з/с «Ленская-213» плес Кривошапкинский на 3325,9 км, з/с «Виллой» на 1674 км При прохождении данных участков разрешение на проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! река Лена

На участке Усть-Кут – Киренск отсутствует передний сигнальный щит створ №411А – штатное место затоплено. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют: оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 – штатные места затоплены. На участке Киренск – у.р. Ичера в связи с повышением уровней воды несет хлам плавучая обстановка подвержена сбитию и сносу со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных щита створ №761; передний сигнальный щит створ №781 – штатные места затоплены. При прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-12, 16-18 время Иркутское. На участке у.р. Витим – у.р. Нюя отсутствуют оба сигнальных щита створ №851 – штатное место затоплено. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены. На участке 2040 км – 1875 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1121, 1122, 1126, 1129, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1135, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены. На участке 1875 км – 1743 км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176; передние сигнальные щиты створ №1150А, 1177; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места затоплены. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные знаки обозначают створ будущего моста, и к навигационным знакам отношения не имеют. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1177А, 1184, 1185, 1186А, 1188, 1189, 1189А, 1190, 1196; передние сигнальные щиты створ №1179, 1182, 1186, 1194; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** На участке г. Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового

терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км восстановлены: оба сигнальных щита створ №1235, 1237; передние сигнальные щиты створ №1232, 1233. Установлены: белые буи №335, 341; красные буи №276, 294-Б. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1228А, 1230, 1236; передние сигнальные щиты створ №1206, 1216, 1238; перевальный знак правого берега на 1580,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2 – штатные места затоплены. На участке 1504 км – 1368 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1266, 1266А, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1262, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены. На участке 1368 км – 1238 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1275, 1276, 1278, 1281, 1288, 1290, 1294; передний сигнальный щит створ №1283 – штатные места затоплены. На участке 1238 км – 1110 км установлены красные буи № 86, 386А. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1301, 1302, 1307, 1319А, 1317, 1321, 1324; передние сигнальные щиты створ №1308, 1309, 1310, 1315, 1316, 1322; ходовой знак правого берега на 1167 км – штатные места затоплены. На участке 1110 км – 1017 км восстановлен передний сигнальный щит створ №1330. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1329, 1330А, 1331, 1333, 1335, 1336, 1337, 1337А, 1339, 1340, 1341А, 1341, 1345, 1347, 1349, 1350, 1356, 1357; передние сигнальные щиты створ №1332, 1342, 1343, 1348; перевальный знак правого берега на 1078,2 км; ходовой знак левого берега на 1029,6 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1017 км – 873 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1364А, 1365, 1365А, 1367, 1370, 1370А, 1371, 1372, 1373, 1373А, 1373Б, 1374, 1374А, 1376, 1376А, 1377, 1378, 1379, 1379А, 1380, 1381, 1382; перевальный знак правого берега на 960,9 км; перевальный знак левого берега на 883,7 км; ходовые знаки левого берега на 924,1 км, 922,4 км, 921,2 км, 974,5 км, 976,9 км, 972,4 км, 971,1 км; ходовые знаки правого берега на 915 км, 942,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 886,5 км, 890,2 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 873 км – 645 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №204, 205, 206А, 206, 208, 211А, 212, 213, 214, 215, 217, 221, 222, 223; перевальный знак левого берега на 830,7 км; перевальные знаки правого берега на 764,3 км, 702,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 707 км, 836,7км; правого берега на 803,5 км – штатные места затоплены. На участке 645 км – 107 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №228, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244; передние сигнальные щиты створ №226, 227, 241, 250 – штатные места затоплены. На участке у.р. Олекма – о. Столб наблюдается несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Витим** На участке Мама – устье

отсутствует передний сигнальный щит створ №38 – штатное место завалено льдом. **река Алдан** На участке у.р. Тимптон – у.р. Учур восстановлены: передний сигнальный щит створ №239; задний сигнальный щит створ №241. На участке Усть-Мая – Джебарики-Хая установлены: красные бакена на 766,1 км, 780,2 км; белый бакен на 766,8 км. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствуют передние сигнальные щиты створ №503, 506 – штатные места затоплены. На участке 405 км – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 553, 566 – штатные места затоплены. На участке 330 км – 175 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №582; передние сигнальные щиты створ №576, 578А, 615 – штатные места затоплены. На участке 175 км – устье отсутствует передний сигнальный щит створ №664 – штатное место затоплено. На участке у.р. Амга – устье наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Амга 14.06 на участке Покровка – устье закрыта судоходная обстановка.** **река Вилюй** На участке у.р. Марха – Вилюйск отсутствуют: оба сигнальных щита створ №148 – нет возможности подхода к берегу, имеется риск обвала берега; передние сигнальные щиты створ №161, 167; перевальные знаки: правого берега на 426,2 км, 407,6 км; левого берега на 458,0 км, 447,3 км; красные буи на 551,9 км, 543 км, 427,5 км, 417,2 км; белые буи на 542,3 км, 538,4 км, 406,7 км; красный бакен на 405,3 км – сбиты проходящими судами. **Внимание судоводителей!** На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилюйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1»). На участке Вилюйск – Хатырык-Хомо установлены: красный бакен на 286,0 км; белый крестовый бакен на 280,0 км; красный крестовый бакен на 274,5 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №114А, 125, 126, 138; ходовые знаки правого берега на 192,5 км, 191,3 км, 190 км; знаки «Расхождения и обгон запрещен»: левый берег на 185 км; правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены; красные бакена на 385,0 км, 359,8 км; белый бакен на 384,0 км, 302 км – сбиты хламом. На участке Марха – устье в связи с высокими уровнями воды несет хлам, плавучая обстановка подвержена сбитию, при прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

Д-36 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 15.06.2026 г.

Виза

СП