

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 15.06.2026 **УРОВНИ** река Яна
Верхоянск 528 Батагай 554 Сайды 815 Усть-Куйга 613 Юбилейный 717 Нижнеянск 192
река Сартанг Юнкюр 96 Бала 409 **река Дулгалаах** Томтор 410 **река Адыча**
Усть-Чаркы 501 Урдюк-Кумах 761 **река Бытантай** Асар 462 **река Индигирка**
Усть-Нера 356 Хонуу 382 Белая Гора 1090 Чокурдах 766 **река Колыма**
Усть-Среднекан 676 Сеймчан 662 Балыгычан 699 Коркодон 787 Зырянка 654
Среднеколымск 823 Колымское 804 **река Малый Анной** Островное 403 Аннойск 643
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 150 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга
Эгинский 160 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 280 / 50 Северный – Нижнеянск
свыше 300 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора свыше 400 / 20 Белая Гора –
Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний
Сеймчан – Ороек свыше 300 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка –
Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50
Колымское – Черский свыше 400 / 50 **Внимание судоводители! Река Яна** На участке
у.р. Адыча – Усть-Куйга отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №266, 275А, 276А,
279; перевальный знак: левого берега на 367,6 км, правого берега 405,3 км – штатные места
затоплены. На участке п.Северный – п.Нижнеянск восстановлены оба сигнальных щита створ
№475, 478. Выставлены: красные буи на 165 км, 162,5 км, 145 км, 140,9 км; белые буи на
164 км, 145,6 км, 141,8 км. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №428, 437, 449,
453, 460, 463, 471, 476, 480, 494, 499, 500А, 503, 510; оба сигнальных щита створ №426, 440,
440А, 441, 442, 442А, 441А, 444, 448, 455, 462, 464, 465, 466, 472, 483, 493, 512, 514, 521;
перевальные знаки правого берега на 51 км, 81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на
40 км, 42 км, 63,8 км, 68,5 км; ходовые знаки правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км,
117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки левого берега на 40,5 км, 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км,
112,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **Река Индигирка** На участке Крест
Майор – Белая Гора отсутствуют: створы №158, 160, 163, 179, 174; передние знаки створ №167,
173; задние знаки створ №152, 156, 176; перевальные знаки правого берега на 617,4 км,
770,1 км, 704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км, 777,4 км, 780,1 км, 790,6 км,
795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 628, 7 км, 650 км, 700,4 км, 709,1 км,
723,4 км, 733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км, 779,5 км, 791,2 км; ходовые
знаки правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4 км, 671,6 км, 673,3 км,
691 км, 753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776,9 км, 784,5 км; ходовые знаки левого берега на 628,3 км,
660,5 км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765 км, 767 км – штатные
места затоплены и завалены льдом. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ
№55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53; перевальные знаки левого
берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км,

523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Крест Майор – в.п. Немков с боковых притоков и протоков наблюдается вынос льда, несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512Б, 528, 546, – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-20 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 15.06.2026

Виза

СП

