

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 20.06.2026 **УРОВНИ река Яна** Верхоянск 539 Батагай 466 Сайды 785 Усть-Куйга 579 Юбилейный 600 Нижнеянск 153 **река Сартанг** Юнкюр 290 Бала 514 **река Дулгалаах** Томтор 558 **река Адыча** Усть-Чаркы 937 Урдюк-Кумах 1021 **река Быгантай** Асар 479 **река Индигирка** Усть-Нера 326 Хонуу 421 Белая Гора 1035 Чокурдах 765 **река Колыма** Усть-Среднекан 555 Сеймчан 544 Балыгычан 607 Коркодон 708 Зырянка 567 Среднеколымск 872 Колымское 809 **река Малый Анюй** Островное 425 Анюйск 683 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 125 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 145 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 255 / 50 Северный – Нижнеянск Диринг-Аян 245 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора свыше 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 205 / 30 Кырбасский Кривун 205 / 30 Коварный 230 / 30 Туманный 230 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50

Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям.

река Яна На участке Северный – Нижнеянск восстановлены оба сигнальных щита створ №455. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 440, 440А, 441, 441А, 442, 442А, 444, 448, 466, 483, 493, 512, 514, 521; передние сигнальные щиты створ №449, 453, 460, 463, 480, 494, 499, 500А, 503, 510; перевальные знаки правого берега на 51 км, 81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на 40 км, 42 км, 63,8 км, 68,5 км; ходовые знаки правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки левого берега на 40,5 км, 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом.

река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: оба сигнальных щита створ №158, 160, 163, 179, 174; передние сигнальные щиты створ №167, 173; задние сигнальные щиты створ №152, 156, 176; перевальные знаки правого берега на 617,4 км, 770,1 км, 704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км, 777,4 км, 780,1 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 628, 7 км, 650 км, 700,4 км, 709,1 км, 723,4 км, 733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км, 779,5 км, 791,2 км; ходовые знаки правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4 км, 671,6 км, 673,3 км, 691 км, 753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776,9 км, 784,5 км; ходовые знаки левого берега на 628,3 км, 660,5 км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765 км, 767 км – штатные места затоплены и завалены льдом.

На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом.

река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка

– Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-25 С БГДВ Старинский В.А.



г. Якутск ФБУ АЛБ 20.06.2026

Виза



СП