

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 21.06.2026 **УРОВНИ / ВЕТЕР река Лена**
Чанчур 114 Качуг 84 Жигалово 70 Орлинга 46 Усть-Кут 76 Подымахино 94 Марково 181
Макарово 240 Киренск 263 Змеиново 404 Петропавловское 495 Визирный 427 Витим 493
Пеледуй 661 Ленск 577 Нюя 547 Мача 596 Олекминск 586 Солянка 732 Хатынг-Тумул 501
Саняхтах 727 Покровск 566 Табага 626 Якутск 351 Кангалассы 607 Сангары 587/СЗ 2 м/с
Жиганск 670/штиль Джарджан 1382/ЮЗ 4 м/с Кюсюр/ЮЗ 5 м/с Хабаровова 606/Ю, ЮВ 9 м/с,
порывы 11 м/с **река Кута** Максимово 61 **река Киренга** Шорохово 382 **река Витим**
Неляты 974 Бодайбо 381 Мама 749 **река Олёкма** Средняя Олекма 940 Джикимда 436
Куду-Кюель 434 **река Чара** Токко 516 **река Алдан** Суон-Тит 230 Томмот 184 Угино 213
Чагда 632 Усть-Миля 557 Петропавловск 537 Эльдикан 810 Охотский перевоз 626
Хандыга 597 Крест-Хальджай 394 Верхоянский перевоз 725 Батамай 772/ЮЗ 1 м/с **река**
Тимптон Нагорный 29 **река Учур** Чюльбю 455 **река Мая** Нелькан 381 Усть-Юдома 643
река Амга Буга 78 Амга 117 Харбалах 217 **река Томпо** Томпо 138 **река Виллой**
Крестях 552 Сунтар 535 Нюрба 419 Верхневиллойск 584 Виллойск 463 Хатырык-Хомо 737
Сого-Хая 1542 **река Марха** Шелогонцы 341 Чумпурук 316 Малыкай 423 **река Моркока**
Хабардино 318 **река Анабар** Саскылах 390 **река Оленек** Тюмяти 745 **ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ**
СКОРОСТИ ВЕТРА на 22.06 Батамай/СЗ 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Сангары/З 2-7 м/с
Жиганск/ЮЗ 3-7 м/с, в конце дня порывы 9-14 м/с Джарджан/Ю 3-8 м/с Кюсюр/ЮЗ 3-8 м/с
Хабарова/ЮЗ 3-8 м/с, в конце дня порывы 9-14 м/с **ГЛУБИНЫ река Лена** Усть-Кут – Киренск
Обход второй косы 305 / 65 Верхний Подымахинский 305 / 65 Борисовский 340 / 65
Осенний 340 / 65 Киренск – у.р. Ичера Гребени 490 / 70 Пушинский 480 / 70
у.р. Ичера – у.р. Витим Ичерский 475 / 70 Еловый 475 / 70 Дубровский 475 / 70
у.р. Витим – у.р. Нюя свыше 500 / 100 у.р. Нюя – у.р. Олёкма свыше 500 / 100
у.р. Олёкма – Синск свыше 500 / 100 Синск – Якутск свыше 500 / 100 Якутск – у.р. Алдан
свыше 500 / 100 у.р. Алдан – у.р. Виллой свыше 500 / 100 у.р. Виллой – 1110 км
свыше 500 / 100 1110 км – Жиганск свыше 500 / 100 Жиганск – о.Столб свыше 500 / 100
Вторые хода и подходы к причалам подход к затону Киренского РВПиС свыше 500 / 40
подход к Витимской нефтебазе свыше 500 / 40 подход к Ленской нефтебазе свыше 500 / 40
подход к Якутскому речному порту свыше 500 / 40 подход к причалу Якутского РВПиС
свыше 500 / 40 причалы ГТ Нижний Бестях свыше 500 / 40 **река Витим** Лужки – Мама
свыше 400 / 50 Мама – устье свыше 400 / 50 **река Алдан** Томмот – у.р. Тимптон
Джилигинский 150 / 40 у.р. Тимптон – у.р. Учур Тумулдурский 175 / 40
у.р. Учур – Усть-Мая свыше 400 / 50 Усть-Мая – Джебарики-Хая свыше 400 / 50
Джебарики-Хая – у.р. Амга свыше 450 / 60 у.р. Амга – устье свыше 450 / 60
река Виллой Сунтар – Нюрба свыше 300 / 30 Нюрба – у.р. Марха свыше 300 / 30
у.р. Марха – Виллойск Крохалиный 290 / 30 Хоринский 310 / 30 Когюль-Хая 300 / 30
Хатыстыр 310 / 30 Виллойск – Хатырык-Хомо Нижний Виллойский 280 / 30
Прокаженный 280 / 30 Бакыр 300 / 30 Хатырык-Хомо – устье Хатырык-Хомо 320 / 30 Верхний
Делюнский 340 / 30 **Внимание работа земснарядов! река Лена** з/с «Виллой» на 1674 км. **При**
прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у земснаряда.
Внимание судоводителей! На участке Усть-Кут – Киренск отсутствует передний сигнальный
щит створ №411А – штатное место затоплено. На участке Киренск – у.р. Ичера отсутствуют:
оба сигнальных щита створ №493; передние сигнальные щиты створ №459, 531, 560А, 571 –
штатные места затоплены. На участке у.р. Ичера – у.р. Витим отсутствуют: оба сигнальных
щита створ №761; передний сигнальный щит створ №781 – штатные места затоплены. При
прохождении участка «Щеки» руководствоваться расписанием, установленным на нижнем и
верхнем рейдах, время прохождения судов, следующих вниз 6-9, 13-15, 19-21; вверх 22-05, 10-

12, 16-18 время Иркутское. **Внимание судоводителей!** Причал нефтебазы Витимского РВПиС не протрален. На участке у.р. Нюя – у.р. Олёкма отсутствуют передние сигнальные щиты створ №1051, 1052 – штатные места затоплены. На участке 2242 км – 2040 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1075, 1081, 1084, 1089, 1107, 1109; передние сигнальные щиты створ №1072, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1103, 1104, 1105, 1110 – штатные места затоплены. На участке 2040 км – 1875 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1121, 1122, 1126, 1129, 1131; передние сигнальные щиты створ №1116, 1124, 1135, 1148, 1149; ходовые знаки правого берега на 1877 км, 1881 км, 1882,4 км, 1883,2 км, 1909,7 км, 1910,8 км, 1912,5 км, 1913,4 км; знаки "Ориентир" правого берега на 1993,8 км, 1995,7 км – штатные места затоплены. На участке 1875 км – 1743 км отсутствуют оба сигнальных щита створ №1154Б, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176; передний сигнальный щит створ №1150А; знаки "Ориентир" правый берег на 1836,3 км, 1837 км, 1838,5 км, 1821,5 км, 1819,9 км, 1809,2 км; ходовые знаки правого берега на 1826 км, 1828 км, 1830,7 км, 1831,8 км, 1833,5 км, 1840 км, 1842,3 км – штатные места затоплены. В районе строительства Ленского моста на 1674,8 км от левого берега к правому берегу установлены плавучие знаки в виде бочек оранжевого цвета в количестве 5 шт. Данные знаки обозначают створ будущего моста, и к навигационным знакам отношения не имеют. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке 1743 км – 1638 км установлены: белый буй №279А; красный буй №248. Красный буй №250 смещен в лево на 50 метров. Сигнальный щит створ №1187 развернут в лево на 10° тем же действием. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1185, 1186А, 1188, 1189А, 1190, 1196; передние сигнальные щиты створ №1182, 1186, 1194; задние сигнальные щиты створ №1177, 1178, 1200 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** На участке Якутск – Нижний Бестях в зимний период в районе 3 км подхода к причалам грузового терминала Нижний Бестях за правой кромкой судового хода в 400 м от берега затонул автомобиль марки «Камаз» с полуприцепом. При подходе к причалам грузового терминала Нижний Бестях принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопления автомобиля или наличия его частей на береговой полосе сообщить ближайшей путевой бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1 ») или по телефону 42-40-19. На участке 1638 км – 1504 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1211, 1228А, 1230, 1236; передние сигнальные щиты створ №1206, 1216; перевальный знак правого берега на 1580,2 км; рейдовые знаки: рейда №1, рейда №2 – штатные места затоплены. На участке 1504 км – 1368 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1242, 1246А, 1247, 1247А, 1249А, 1251, 1252, 1254, 1264, 1265, 1270, 1271; передние сигнальные щиты створ №1255, 1263; ходовой знак правого берега на 1474,8 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" правый берег на 1475,8 км; знак "Ориентир" правый берег на 1464,5 км – штатные места затоплены. На участке 1368 км – 1238 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1278, 1281, 1288, 1290, 1294 – штатные места затоплены. На участке 1238 км – 1110 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1301, 1302, 1307, 1319А, 1317, 1321, 1324; передние сигнальные щиты створ №1308, 1309, 1310, 1315, 1316, 1322; ходовой знак правого берега на 1167 км – штатные места затоплены. На участке 1110 км – 1017 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1329, 1330А, 1331, 1333, 1336, 1337, 1337А, 1339, 1340, 1341А, 1341, 1345, 1347, 1349, 1350, 1356, 1357; передние сигнальные щиты створ №1332, 1342, 1343, 1348; ходовой знак левого берега на 1029,6 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 1017 км – 873 км восстановлены белые буи №447А, 449, 451; красные буи №420А, 422. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1364А, 1365, 1365А, 1367, 1370, 1370А, 1371, 1372, 1373, 1373А, 1373Б, 1374, 1374А, 1376, 1376А, 1377, 1378, 1379, 1379А, 1380, 1381, 1382; перевальный знак правого берега на 960,9 км; перевальный знак левого берега на 883,7 км; ходовые знаки левого берега на 924,1 км, 922,4 км, 921,2 км, 974,5 км, 976,9 км, 972,4 км, 971,1 км; ходовые знаки

правого берега на 915 км, 942,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 886,5 км, 890,2 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке 873 км – 645 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №204, 205, 206А, 206, 208, 211А, 212, 213, 214, 215, 217, 221, 222, 223; перевальный знак левого берега на 830,7 км; перевальные знаки правого берега на 764,3 км, 702,3 км; знаки "Ориентир" левого берега на 707 км, 836,7 км; правого берега на 803,5 км – штатные места затоплены. На участке 645 км – 107 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №228, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244; передние сигнальные щиты створ №226, 227, 241, 250 – штатные места затоплены. На участке у.р. Алдан – о. Столб наблюдается несение редкого хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Алдан** На участке Усть-Мая – Джебарики-Хая установлены: красные бакена на 518,5 км, 522,6 км, 524,0 км, 550,0 км; белый бакен на 523,8 км. На участке Джебарики-Хая – у.р. Амга отсутствует передний сигнальный щит створ №506 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** В зоне действия воздушного перехода ВЛ-6кВ на 513,1 км судам следовать вдоль правого берега на расстоянии не более 300 метров, опускать мачты, маневры в охранной зоне воздушного перехода запрещены. На участке у.р. Амга – 330 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №575; передние сигнальные щиты створ №541, 553, 566 – штатные места затоплены. На участке 330 км – 175 км отсутствуют передние сигнальные щиты створ №576, 578А – штатные места затоплены. На участке 175 км – устье отсутствует передний сигнальный щит створ №664 – штатное место затоплено. **река Вилюй** На участке у.р. Марха – Вилюйск отсутствуют: красные буи на 551,9 км, 543 км, 427,5 км, 417,2 км; белые буи на 542,3 км, 538,4 км, 406,7 км; красный бакен на 405,3 км – сбиты проходящими судами. **Внимание судоводителей!** На 442,0 км у правого берега во время ледохода затонула 50-ти тонная баржа с аппарелью. При прохождении данного участка принимать меры предосторожности и повышенного внимания. При обнаружении признаков затопленного объекта или частей баржи на береговой полосе сообщить в диспетчерскую Вилюйского РВПиС по телефону 8-411-34-2-23-82 или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной «Жатай-1»). На участке Вилюйск – Хатырык-Хомо восстановлены: белые бакена на 280,0 км, 273,0 км, 147,2 км; красный крестовый бакен на 274,0 км. Отсутствуют: ходовые знаки правого берега на 192,5 км, 191,3 км, 190 км; знак «Расхождения и обгон запрещен» правый берег на 191,8 км – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей!** На участке 218,0 км – 212,0 км в связи с падением уровней воды строго следовать по оси судового хода, ориентироваться береговой и плавающей обстановкой.

Д-42 БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 21.06.2026 г.

Виза

СП