

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 21.06.2026 **УРОВНИ река Яна** Верхоянск 659 Батагай 509 Сайды 932 Усть-Куйга 693 Юбилейный 581 Нижнеянск 131 **река Сартанг** Юнкюр 270 Бала 594 **река Дулгалаах** Томтор 606 **река Адыча** Усть-Чаркы 896 Урдюк-Кумах 1178 **река Быгантай** Асар 486 **река Индигирка** Усть-Нера 355 Хонуу 436 Белая Гора 1028 Чокурдах 765 **река Колыма** Усть-Среднекан 555 Сеймчан 544 Балыгычан 603 Коркодон 696 Зырянка 566 Среднеколымск 856 Колымское 80 **река Малый Анюй** Островное 421 Анюйск 673 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 135 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 240 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск Диринг-Аян 245 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора свыше 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 205 / 30 Кырбасский Кривун 205 / 30 Коварный 230 / 30 Туманный 230 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50

Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 440, 440А, 441, 441А, 442, 442А, 444, 448, 466, 483, 493, 512, 514, 521; передние сигнальные щиты створ №449, 453, 460, 463, 480, 494, 499, 500А, 503, 510; перевальные знаки правого берега на 51 км, 81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на 40 км, 42 км, 63,8 км, 68,5 км; ходовые знаки правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки левого берега на 40,5 км, 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом; красный буй на 140,8 км – снесен проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора восстановлены: передние сигнальные щиты створ №168, 171, 172, 173; перевальные знаки правого берега 617,4 км, 632 км, 647 км, 652,4 км, 663,8 км; перевальные знаки левого берега 628,7 км, 650 км; задний сигнальный щит перевального знака №176. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №158, 160, 163, 169, 179, 174; передние сигнальные щиты створ №167; задние сигнальные щиты створ №152, 156; перевальные знаки правого берега на 770,1 км, 704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км, 777,4 км, 780,1 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 700,4 км, 709,1 км, 723,4 км, 733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км, 779,5 км, 791,2 км; ходовые знаки правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4 км, 671,6 км, 673,3 км, 691 км, 753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776,9 км, 784,5 км; ходовые знаки левого берега на 628,3 км, 660,5 км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765 км, 767 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км,

349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен передний сигнальный щит №793. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-26 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 21.06.2026

Виза

СП