

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 23.06.2026 **УРОВНИ** река Яна
Верхоянск 826 Батагай 735 Сайды 1043 Усть-Куйга 930 Юбилейный 731 Нижнеянск 136
река Сартаг Юнкюр 183 Бала 599 **река Адыча** Усть-Чаркы 734 Урдюк-Кумах 1086
река Бытантай Асар 516 **река Индигирка** Усть-Нера 367 Хонуу 419 Белая Гора 1033
Чокурдах 765 **река Колыма** Усть-Среднекан 555 Сеймчан 554 Балыгычан 566
Коркодон 691 Зырянка 553 Среднеколымск 825 Колымское 796 **река Малый Анюй**
Островное 439 Анюйск 663 **ГЛУБИНЫ** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний
Пекарь 230 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга свыше 300 / 40 Усть-Куйга – Северный
свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая
Гора Шмитовский 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков
свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Орок Нижний Сеймчанский 220 / 30
Кырбасский Кривун 220 / 30 Коварный 220 / 30 Туманный 220 / 30 Орок – Зырянка
свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское
свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50 **Внимание судоводители!**
При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о
неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи
в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со
сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами
напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным
путям. **река Яна** На участке Северный – Нижнеянск восстановлены: оба сигнальных щита
створ №448; передний сигнальный щит створ №449. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ
№426, 440, 440А, 441, 441А, 442, 442А, 444, 466, 483, 493, 512, 514, 521; передние сигнальные
щиты створ №453, 463, 494, 499, 500А, 503, 510; перевальные знаки правого берега на 39,2 км,
51 км, 81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на 40 км, 42 км, 63,8 км, 68,5 км; ходовые
знаки правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые
знаки левого берега на 40,5 км, 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены
и завалены льдом; красный буй на 140,8 км – снесен проходящими судами. На участке Батагай
– Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая
обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного
участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая
Гора отсутствуют: оба сигнальных щита створ №158, 160, 163, 169, 179, 174; передние
сигнальные щиты створ №167; задние сигнальные щиты створ №152, 156; перевальные знаки
правого берега на 770,1 км, 704,3 км, 712,2 км, 724,3 км, 731,3 км, 753,5 км, 760,2 км, 777,4 км,
780,1 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 700,4 км, 709,1 км,
723,4 км, 733,6 км, 750,5 км, 752,8 км, 762,1 км, 768,9 км, 778,6 км, 779,5 км, 791,2 км; ходовые
знаки правого берега на 635,4 км, 636,8 км, 640,9 км, 644,7 км, 669,4 км, 671,6 км, 673,3 км, 691

км, 753,5 км, 758,5 км, 771 км, 776,9 км, 784,5 км; ходовые знаки левого берега на 628,3 км, 660,5 км, 684,5 км, 723,2 км 734,7 км, 736,5 км, 751,5 км, 765,7 км 765 км, 767 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; задний сигнальный щит створ №53; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-28 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 23.06.2026

Виза

СП

