

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 26.06.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 695 Батагай 742 Сайды 1048 Усть-Куйга 900 Юбилейный 880 Нижнеянск 199
река Сартанг Юнкюр 212 Бала 500 **река Дулгалаах** Томтор 521 **река Адыча** Усть-
Чаркы 709 Урдюк-Кумах 1111 **река Бытантай** Асар 479 **река Индигирка** Усть-Нера 445
Хонуу 497 Белая Гора 1056 Чокурдах 759 **река Колыма** Усть-Среднекан 567
Сеймчан 544 Балыгычан 550 Коркодон 666 Зырянка 529 Среднеколымск 749
Колымское 764 **река Малый Анюй** Островное 394 Анюйск 645 **ГЛУБИНЫ река Яна**
Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 230 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга свыше 300 / 40
Усть-Куйга – Северный свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах
свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан –
Ороек Нижний Сеймчанский 210 / 30 Кырбасский Кривун 210 / 30 Коварный 210 / 30
Туманный 210 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск
свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50 Колымское – Черский
свыше 400 / 50 **Внимание судоводители!** При выявлении неисправностей в работе средств
навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей
обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация
Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих
навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122
Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Северный –
Нижнеянск восстановлены: створы №438, 439, 440, 441А, 442, 518, 521; перевальный знак
правый берег на 39,2 км; перевальный знак левый берег на 42 км; ходовой знак на 40,5 км
левый берег. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 444, 483, 493, 512, 514; передние
сигнальные щиты створ №494, 499, 500А, 503, 510; перевальные знаки правого берега на 51 км,
81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на 40 км, 63,8 км, 68,5 км; ходовые знаки
правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки
левого берега на 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены и завалены
льдом; красный буй на 140,8 км – снесен проходящими судами. На участке Батагай –
Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая
обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного
участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая
Гора отсутствуют: оба сигнальных щита створ №160, 163, 174; задний сигнальный щит створ
№156; перевальные знаки правого берега на 731,3 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные
знаки левого берега на 628,7 км, 650 км, 750,5 км, 778,6 км; ходовые знаки правого берега на:
691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места
затоплены и завалены льдом. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных

щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 77, 92, 98А; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 265,2 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен перевальный знак на 1478 км. Восстановлены створы №653А, 646, 580, 578. Створ №601 перенесены выше на 100 метров тем же действием до пересечения со створами №602 на 1406,8 км. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-31 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 26.06.2026

Виза

СП

