

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 27.06.2026 **УРОВНИ река Яна** Верхоянск 674 Батагай 710 Сайды 1060 Усть-Куйга 948 Юбилейный 880 Нижнеянск 188 **река Сартанг** Юнкюр 165 Бала 504 **река Дулгалаах** Томтор 498 **река Адыча** Усть-Чаркы 652 Урдюк-Кумах 1049 **река Бытантай** Асар 475 **река Индигирка** Усть-Нера 406 Хонуу 504 Белая Гора 1091 Чокурдах 750 **река Колыма** Усть-Среднекан 566 Сеймчан 544 Балыгычан 550 Коркодон 650 Зырянка 520 Среднеколымск 730 Колымское 749 **река Малый Анюй** Островное 391 Анюйск 629 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 210 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга свыше 300 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 210 / 30 Кырбасский Кривун 210 / 30 Коварный 210 / 30 Туманный 210 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка – Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50 Колымское – Черский свыше 400 / 50 **Внимание судоводители!** При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Северный – Нижнеянск восстановлены: створы №426, 514; перевальный знак правый берег на 51 км; перевальный знак левого берега на 63,8 км; ходовой знак правый берег на 52 км; ходовой знак левый берег на 63 км. Выставлен белый буй на 60,9 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №444, 483, 493, 512; передние сигнальные щиты створ №494, 499, 500А, 503, 510; перевальные знаки правого берега на 81 км, 83 км; перевальные знаки левого берега на 40 км, 68,5 км; ходовые знаки правого берега на 52 км, 80,1 км, 82 км, 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки левого берега на 62,9 км, 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом; красный буй на 140,8 км – снесен проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: оба сигнальных щита створ №160, 163, 174; задний сигнальный щит створ №156; перевальные знаки правого берега на 731,3 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого берега на 628,7 км, 650 км, 750,5 км, 778,6 км; ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены и завалены льдом. На участке Белая Гора – в.п. Немков восстановлены: передний сигнальный щит створ №77; ходовой знак

правого берега на 265,2 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 92, 98А; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены и завалены льдом. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк убраны створы №596, 606Б. Створы №598 действуют до пересечения со створами №595. Створы №606А действуют до пересечения со створами №607. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. На участке Среднеколымск – Колымское восстановлены передние сигнальные щиты створ №62, 63.

Д-32 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 27.06.2026

Виза

СП