

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 29.06.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 621 Батагай 665 Сайды 951 Усть-Куйга 860 Юбилейный 942 Нижнеянск 194
река Сарганг Юнкюр 128 Бала 474 **река Дулгалаах** Томтор 473 **река Адыча** Усть-
Чаркы 616 Урдюк-Кумах 966 **река Бытантай** Асар 499 **река Индигирка** Усть-Нера 347
Хонуу 461 Белая Гора 1126 Чокурдах 743 **река Колыма** Усть-Среднекан 566
Сеймчан 544 Балыгычан 559 Коркодон 652 Зырянка 506 Среднеколымск 700
Колымское 735 **река Малый** Анной Островное 393 Аннойск 602 **ГЛУБИНЫ река Яна**
Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 190 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 260 / 40
Усть-Куйга – Северный свыше 300 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 300 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 400 / 20 Белая Гора – Чокурдах
свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма** Верхний
Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 210 / 30 Кырбасский Кривун 210 / 30
Коварный 220 / 30 Туманный 220 / 30 Ороек – Зырянка свыше 300 / 30 Зырянка –
Среднеколымск свыше 500 / 50 Среднеколымск – Колымское свыше 400 / 50
Колымское – Черский свыше 400 / 50 **Внимание судоводители!** При выявлении
неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях
передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке п.Усть-Куйга – п.Северный восстановлены створы №352, 353, 370, 376А. На
участке Северный – Нижнеянск восстановлены створы №503, вместо сигнальных щитов тип 5
типоразмер 1 установлены сигнальные щиты тип 1 типоразмер 2. Восстановлены: перевальные
знаки на 40 км левый берег, правый берег на 80,9 км; ходовые знаки правый берег на 52 км, 80,1
км, 82 км; левый берег на 62,9 км. Выставлен белый буй на 80,9 км. Убран из схемы ограждения
ходовой знак на 77,5 км правый берег. Установлены ходовые знаки правый берег 76,5 км, 78 км
Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №444, 483, 493; передние сигнальные щиты створ
№494, 499, 500А; перевальный знак правого берега на 83 км; перевальный знак левого берега на
40 км; ходовые знаки правого берега на 104,6 км, 117,8 км, 120 км, 121,1 км; ходовые знаки
левого берега на 86,2 км, 111,6 км, 112,5 км – штатные места затоплены; красный буй на 140,8
км – снесен проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск в связи с высокими
уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и
сносению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры
предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №160, 163, 174; задний сигнальный щит створ №156; перевальные
знаки правого берега на 731,3 км, 790,6 км, 795,5 км, 796,5 км; перевальные знаки левого

берега на 628,7 км, 650 км, 750,5 км, 778,6 км; ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №55, 65, 72, 74А, 74, 92, 98А; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 343,6 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 465 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 483,2 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 349 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 357, 367Б, 385, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 279, 280, 286, 286А, 294, 297, 299А, 299, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Д-34 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 29.06.2026

Виза

СП

