

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 20.07.2026 **УРОВНИ** река Яна

Верхоянск 766 Батагай 802 Сайды 1000 Усть-Куйга 921 Юбилейный 854
Нижнеянск 176 **река Сартанг** Юнкюр 148 Бала 505 **река Дулгалаах** Томтор 640
река Адыча Усть-Чаркы 784 Урдюк-Кумах 1053 **река Бытантай** Асар 614 **река**
Индиگیرка Усть-Нера 402 Хонуу 405 Белая Гора 1046 Чокурдах 740 **река**
Колыма Усть-Среднекан 549 Сеймчан 508 Балыгычан 562 Коркодон 550 Зырянка 466
Среднеколымск 477 Колымское 416 **река Малый** Анюй Островное 371 Анюйск 455
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 260 / 30 у.р. Адыча – Усть-
Куйга Эгинский 310 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 350 / 50 Северный –
Нижнеянск свыше 350 / 60 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский
Прорезь 220 / 60 **река Индиگیرка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 300 / 20
Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река**
Колыма Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 175 / 30
Кырбасский Кривун 175 / 30 Коварный 160 / 30 Туманный 160 / 30 Ороек – Зырянка
Нежданный 280 / 30 Горбуновский 280 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 370 / 50
Паутинный разбой 370 / 50 Рыжовский кривун 360 / 50 Среднеколымск – Колымское
Городский 360 / 50 Банский 360 / 50 Карлуковский Кривун 320 / 50 Колымское –
Черский Дуванный 310 / 50 Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов! Река**
Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км. **При прохождении данного участка разрешение на**
проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При
выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о
неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи
в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со
сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами
напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным
путям. **река Яна** На участке п.Усть-Куйга – п.Северный отсутствуют: красные буи на 331,1
км, 338,9 км; белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск
отсутствуют: оба сигнальных щита створ №444; передний сигнальный щит створ №494 –
штатные места затоплены; белые буи на 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 145 км, 162,5 км,
165 км, 183,5 км. Отсутствуют: белый буй на 164 км; красный буй на 140,8 км – снесены
проходящими судами. На участке Нижнеянск – Янский залив восстановлены: створы №542,
544, 546; перевальный знак на 12,8 км левый берег; ходовой знак на 12,8 км левый берег.
Внимание судоводителей! Обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15
метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 1 метра от зеркала воды при
уровне по в/п Нижнеянск 179 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2
Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры

предосторожности. На участке п.Батагай – Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. С 20.07 открыта неосвещаемая судоходная обстановка на участке Нижнеянск – Янский залив, входной буй. река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке Белая Гора – в.п. Немков отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 92, 98А; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 349,5 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальный знак правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 343,7 км, 355,8 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км, 343,1 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 346,5 км, 362 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены. река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск восстановлены створы №299А. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. 20.07 с 14:00 ч. на Колымской ГЭС возобновление холостых сбросов через водосбросные сооружения Колымского гидроузла. Суммарный сброс в нижний бьеф составит до 3500 м³/с. Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду июля с 11.07 – 20.07 река Яна Батагай 430 Сайды 825 Усть-Куйга 690 Юбилейный 615 Нижнеянск 110 река Индигирка Белая Гора 900 река Колыма Сеймчан 350 Коркодон 430. Прогноз минимальных глубин на вторую декаду июля с 11.07 – 20.07 река Яна Батагай – у.р. Адыча 110 у.р. Адыча – Усть-Куйга 120 Усть-Куйга – Северный 260 Северный – Нижнеянск 260 река Индигирка Белая Гора – Чокурдах свыше 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 река Колыма Верхний Сеймчан – Ороёк 80 Ороёк – Зырянка 180.

Д-55 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 20.07.2026

Виза

СП

