

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 26.07.2026 **УРОВНИ** река Яна

Верхоянск 682 Батагай 745 Усть-Куйга 1015 Юбилейный 1015 Нижнеянск 224

река Сартанг Юнкюр 318 Бала 460 **река Дулгалаах** Томтор 570 **река Адыча**

Усть-Чаркы 776 Урдюк-Кумах 911 **река Индигирка** Усть-Нера 416 Хонуу 398

Белая Гора 931 Чокурдах 732 **река Колыма** Усть-Среднекан 408 Сеймчан 498

Балыгычан 536 Коркодон 488 Зырянка 448 Среднеколымск 525 Колымское 417

река Малый Анюй Островное 365 Анюйск 448 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р.

Адыча Средний Пекарь 230 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 250 / 40

Усть-Куйга – Северный свыше 350 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 350 / 60

Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский Прорезь 220 / 60

река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 250 / 20 Белая Гора –

Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 **река Колыма**

Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 150 / 30 Кырбасский Кривун 170 / 30

Коварный 170 / 30 Туманный 170 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 230 / 30

Горбуновский 230 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 360 / 50 Паутинный

разбой 360 / 50 Рыжовский кривун 360 / 50 Среднеколымск – Колымское

Городский 360 / 50 Банский 360 / 50 Карлуковский Кривун 360 / 50 Колымское –

Черский Дуваный 290 / 50 Дресвяный 290 / 50 **Внимание работа земснарядов! Река**

Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км. Рабочий якорь з.с "Ленская - 439" находится в пределах

судового хода. **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у**

соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в

работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать

ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ

«Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и

повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о

соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**

Яна На участке п.Усть-Куйга – п.Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км, 338,9 км;

белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют: оба

сигнальных щита створ №444; передний сигнальный щит створ №494 – штатные места

затоплены; белые буи на 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км.

Отсутствуют: белый буй на 164 км; красный буй на 140,8 км – снесены проходящими судами.

Внимание судоводителей! На участке Нижнеянск – Янский Обнаружено подводное

препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на

глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-

45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы безопасен. При прохождении

данного участка соблюдать меры предосторожности. На участке п.Батагай – Нижнеянск в связи

с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке Белая Гора – в.п. Немков восстановлены: перевальный знак левого берега на 349,5 км; ходовой знак левого берега на 362 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №20А, 20, 21А, 21, 26, 34, 30, 41; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 92, 98А; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км, 416 км, 461,7 км, 511,2 км, 523,3 км; перевальный знак правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км, 554,2 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км, 555 км, 557,7 км; ходовые знаки левого берега на 257,8 км, 376,3 км, 427,6 км, 494,2 км; знак "Расхождение и обгон запрещен" левый берег на 346 км – штатные места затоплены. На участке 855 км – в.п. Немков наблюдается несение хлама. Плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на третью декаду июля с 21.07 – 31.07** **река Яна** Батагай 720 Сайды 950 Усть-Куйга 940 Юбилейный 880 Нижнеянск 170 **река Индигирка** Белая Гора 1000 **река Колыма** Сеймчан 460 Коркодон 450. **Прогноз минимальных глубин на третью декаду июля с 21.07 – 31.07** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 150 у.р. Адыча – Усть-Куйга 150 Усть-Куйга – Северный 300 Северный – Нижнеянск 300 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах свыше 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 110 Ороек – Зырянка 220.

Д-61 С БГДВ Старинский В.А.

г. Якутск ФБУ АЛБ 26.07.2026

Виза

СП


