

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 04.08.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 734 Батагай 896 Сайды 1019 Усть-Куйга 896 Юбилейный 924 Нижнеянск 212
АВП (Юэдей) БС, м 0,22 **река Сартанг** Юнкюр 137 Бала 485 **река Дулгалаах** Томтор 462
река Адыча Усть-Чаркы 701 Урдюк-Кумах 990 **река Быгантай** Асар 548 **река Индигирка**
Усть-Нера 366 Хонуу 456 Белая Гора 1091 Чокурдах 715 **река Колыма** Усть-Среднекан 452
Сеймчан 433 Балыгычан 415 Коркодон 420 Зырянка 402 Среднеколымск 456
Колымское 426 **река Малый Анюй** Островное 443 Анюйск 540 **ГЛУБИНЫ река Яна**
Батагай – у.р. Адыча свыше 300 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 330 / 40 Усть-Куйга
– Северный свыше 350 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 350 / 60 Нижнеянск – Уэдей
свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 280 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая
Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков
свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 140 / 50 **река Колыма**
Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 145 / 30 Кырбасский Кривун 145 / 30
Коварный 145 / 30 Туманный 145 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 170 / 30
Горбуновский 170 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 310 / 50 Паутинный разбой 310 / 50
Рыжовский кривун 290 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 290 / 50
Банский 290 / 50 Карлуковский Кривун 300 / 50 Колымское – Черский Дуваный 310 / 50
Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
на 985 км, рабочий якорь находится в пределах судового хода **река Яна** з/с «Олег Стрельченя»
бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у**
соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
«Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км, 338,9 км; белые
буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск восстановлены створы
№434, 470. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 444; передний сигнальный щит
створ №494 – штатные места затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи
на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами. На участке
Батагай – Нижнеянск в связи с высокими уровнями воды наблюдается несение хлама, плавучая
обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного
участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск
– Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от
причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п

Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы безопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км восстановлены: передние сигнальные щиты створ №86, 86А, 87А; перевальный знак правый берег на 183 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. На участке Белая Гора – в.п. Немков наблюдается несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сносу со штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности.

река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

04.08 с 09:00 ч. на Усть-Среднеканской ГЭС уменьшение холостых сбросов. Суммарный сброс в нижний бьеф составит до 2000 м³/с.

Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду августа с 01.08 – 10.08

река Яна	Батагай 600	Сайды 920	Усть-Куйга 890	Юбилейный 900	Нижнеянск 190
река Индигирка	Белая Гора 950	река Колыма	Сеймчан 420	Коркодон 370.	

Прогноз минимальных глубин на первую декаду августа с 01.08 – 10.08

река Яна	Батагай – у.р. Адыча 160	у.р. Адыча – Усть-Куйга 230	Усть-Куйга – Северный свыше 300	Северный – Нижнеянск свыше 300
река Индигирка	Белая Гора – Чокурдах свыше 400	Чокурдах – в/п Немков свыше 400	река Колыма	Верхний Сеймчан – Ороёк 110
	Ороёк – Зырянка 150.			

Д-70 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 04.08.2026

Виза

ОП

