

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 06.08.2026 **УРОВНИ** река Яна
Верхоянск 591 Батагай 685 Сайды 1034 Усть-Куйга 857 Юбилейный 887 Нижнеянск 217
АВП (Юэдей) БС, м 0,62 **река Сартанг** Юнкюр 354 Бала 474 **река Дулгалаах**
Томтор 508 **река Адыча** Усть-Чаркы 895 Урдюк-Кумах 1134 **река Бытантай** Асар 478
река Индигирка Усть-Нера 376 Хонуу 405 Белая Гора 1096 Чокурдах 713 **река Колыма**
Усть-Среднекан 500 Сеймчан 468 Балыгычан 422 Коркодон 429 Зырянка 408
Среднеколымск 455 Колымское 430 **река Малый Анюй** Островное 416 Анюйск 600
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 200 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга
Эгинский 350 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 350 / 50 Северный – Нижнеянск
свыше 350 / 60 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 320 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах
свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское
море прорезь 160 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Орок Нижний
Сеймчанский 150 / 30 Кырбасский Кривун 150 / 30 Коварный 150 / 30 Туманный 150 / 30
Орок – Зырянка Нежданный 170 / 30 Горбуновский 170 / 30 Зырянка – Среднеколымск
Соболах 310 / 50 Паутинный разбой 310 / 50 Рыжовский кривун 310 / 50
Среднеколымск – Колымское Городской 300 / 50 Банский 300 / 50 Карлуковский
Кривун 290 / 50 Колымское – Черский Дуваный 310 / 50 Дресвяный 310 / 50
Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь
находится в пределах судового хода **река Яна** з/с «Олег Стрельченя» бар р.Яна.
При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у
соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
«Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям.
река Яна На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км, 338,9 км;
белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют: оба
сигнальных щита створ №426, 444; передний сигнальный щит створ №494 – штатные места
затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км,
165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается
несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При
прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!**
На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега
ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды

при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61, 82, 83, 84; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 196 км, 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. На участке Белая Гора – в.п. Немков наблюдается несение хлама. Плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду августа с 01.08 – 10.08** **река Яна** Батагай 600 Сайды 920 Усть-Куйга 890 Юбилейный 900 Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора 950 **река Колыма** Сеймчан 420 Коркодон 370. **Прогноз минимальных глубин на первую декаду августа с 01.08 – 10.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 160 у.р. Адыча – Усть-Куйга 230 Усть-Куйга – Северный свыше 300 Северный – Нижнеянск свыше 300 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах свыше 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 110 Ороек – Зырянка 150.

Д-72 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 06.08.2026

Виза

ОП

