

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 08.08.2026 **УРОВНИ** **река Яна**
Верхоянск 740 Батагай 677 Сайды 1087 Усть-Куйга 945 Юбилейный 858 Нижнеянск 184
АВП (Юэдей) БС, м минус 0,18 **река Сартанг** Юнкур 201 Бала 656 **река Дулгалаах**
Томтор 438 **река Адыча** Усть-Чаркы 750 Урдюк-Кумах 1109 **река Бытантай** Асар 509
река Индигирка Усть-Нера 400 Хонуу 380 Белая Гора 1085 Чокурдах 711 **река Колыма**
Усть-Среднекан 500 Сеймчан 483 Балыгычан 451 Коркодон 435 Зырянка 435
Среднеколымск 468 Колымское 430 **река Малый Анюй** Островное 418 Анюйск 535
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 200 / 30 у.р. Адыча –
Усть-Куйга свыше 350 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 350 / 50 Северный – Нижнеянск
свыше 350 / 60 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 240 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах
свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское
море прорезь 180 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Орок Нижний
Сеймчанский 155 / 30 Кырбасский Кривун 155 / 30 Коварный 150 / 30 Туманный 150 / 30
Орок – Зырянка Нежданный 175 / 30 Горбуновский 175 / 30 Зырянка – Среднеколымск
Соболах 350 / 50 Паутиный разбой 350 / 50 Рыжовский кривун 310 / 50 Среднеколымск –
Колымское Городской 310 / 50 Банский 310 / 50 Карлуковский Кривун 300 / 50
Колымское – Черский Дуванный 310 / 50 Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов!**
река Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь находится в пределах судового хода
река Яна з/с «Олег Стрельчя» бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение**
на проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При
выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о
неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи
в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со
сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами
напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным
путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км,
338,9 км; белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск
восстановлены: створы №514, 521, 530; ходовой знак на 32 км левый берег; ходовой знак на
51,9 км правый берег. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 444; передние
сигнальные щиты створ №442, 494 – штатные места затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км,
177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими
судами. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка
подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка
соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск –
Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от

причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61, 82, 83, 84; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 196 км, 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. На участке Белая Гора – в.п. Немков наблюдается несение хлама. Плавающая обстановка подвержена сбитию и сносу штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности.

река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлены: створы №755, 773; передний сигнальный щит створ №736. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены.

Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду августа с 01.08 – 10.08

река Яна	Батагай 600	Сайды 920	Усть-Куйга 890	Юбилейный 900
-----------------	-------------	-----------	----------------	---------------

Нижнеянск 190

река Индигирка	Белая Гора 950	река Колыма	Сеймчан 420	Коркодон 370.
-----------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------

Прогноз минимальных глубин на первую декаду августа с 01.08 – 10.08

река Яна	Батагай – у.р. Адыча 160	у.р. Адыча – Усть-Куйга 230	Усть-Куйга – Северный свыше 300	Северный – Нижнеянск свыше 300
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

река Индигирка	Белая Гора – Чокурдах свыше 400	Чокурдах – в/п Немков свыше 400	река Колыма	Верхний Сеймчан – Ороёк 110	Ороёк – Зырянка 150.
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

Д-74 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 08.08.2026

Виза

ОП

