

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 09.08.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 758 Батагай 721 Сайды 1026 Усть-Куйга 918 Юбилейный 923 Нижнеянск 184
АВП (Юэдей) БС, м минус 0,18 **река Сартанг** Юнкюр 169 Бала 559 **река Дулгалаах**
Томтор 427 **река Адыча** Усть-Чаркы 716 Урдюк-Кумах 1039 **река Быгантай** Асар 506
река Индигирка Усть-Нера 369 Хонуу 375 Белая Гора 1095 Чокурдах 708 **река Колыма**
Усть-Среднекан 500 Сеймчан 483 Балыгычан 467 Коркодон 466 Зырянка 445
Среднеколымск 472 Колымское 425 **река Малый Анюй** Островное 434 Анюйск 522
ГЛУБИНЫ река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 220 / 30 у.р. Адыча –
Усть-Куйга Эгинский 340 / 40 Усть-Куйга – Северный свыше 350 / 50 Северный –
Нижнеянск свыше 350 / 60 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский
прорезь 240 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 290 / 20
Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков –
Восточно-Сибирское море прорезь 180 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек
Нижний Сеймчанский 155 / 30 Кырбасский Кривун 155 / 30 Коварный 155 / 30
Туманный 155 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 180 / 30 Горбуновский 180 / 30
Зырянка – Среднеколымск Соболах 360 / 50 Паутинный разбой 350 / 50 Рыжовский
кривун 350 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 310 / 50 Банский 310 / 50
Карлуковский Кривун 310 / 50 Колымское – Черский Дуванный 310 / 50 Дресвяный 310 / 50
Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь
находится в пределах судового хода **река Яна** з/с «Олег Стрельчenea» бар р.Яна. **При**
прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у соответствующего
земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в работе средств
навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей
обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация
Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих
навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122
Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга –
Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км, 338,9 км; белые буи на 332,1 км, 338,1 км,
339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск восстановлены: створы №495; перевальный знак
на 109,1 км левый берег; ходовой знак на 102 км, 106,8 км, 120 км правый берег. Отсутствуют:
оба сигнальных щита створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442, 494 – штатные
места затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км,
162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск
наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных
мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание**
судоводителей! На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у

правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км восстановлены створы №83, 84. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61, 82; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 196 км, 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. На участке Белая Гора – в.п. Немков наблюдается несение хлама. Плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данных участков соблюдать меры предосторожности. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск восстановлен красный буй №76. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду августа с 01.08 – 10.08** **река Яна** Батагай 600 Сайды 920 Усть-Куйга 890 Юбилейный 900 Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора 950 **река Колыма** Сеймчан 420 Коркодон 370. **Прогноз минимальных глубин на первую декаду августа с 01.08 – 10.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 160 у.р. Адыча – Усть-Куйга 230 Усть-Куйга – Северный свыше 300 Северный – Нижнеянск свыше 300 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах свыше 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 110 Ороёк – Зырянка 150.

Д-75 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 09.08.2026

Виза

ОП 