

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 13.08.2026 **УРОВНИ** река Яна

Верхоянск 533 Батагай 638 Сайды 857 Усть-Куйга 740 Юбилейный 803
 Нижнеянск 189 АВП (Юэдей) БС, м 0,62 **река Сартанг** Юнкюр 138 Бала 441
река Дулгалаах Томтор 421 **река Адыча** Усть-Чаркы 600 Урдюк-Кумах 841 **река**
Бытантай Асар 463 **река Индигирка** Усть-Нера 304 Хонуу 304 Белая Гора 1061
 Чокурдах 720 **река Колыма** Усть-Среднекан 556 Сеймчан 503 Балыгычан 480
 Коркодон 492 Зырянка 471 Среднеколымск 519 Колымское 429 река Малый
 Анюй Островное 442 Анюйск 613 **ГЛУБИНЫ** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча
 Средний Пекарь 180 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 190 / 40 Усть-
 Куйга – Северный Куйгинский 330 / 50 Северный – Нижнеянск свыше 350 / 60
 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 310 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 270 / 20 Белая Гора – Чокурдах
 свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-
 Сибирское море прорезь 220 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек Нижний
 Сеймчанский 220 / 30 Кырбасский Кривун 220 / 20 Коварный 180 / 30
 Туманный 180 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 230 / 30 Горбуновский 230 / 30
 Зырянка – Среднеколымск Соболах 390 / 50 Паутинный разбой 390 / 50
 Рыжовский кривун 380 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 360 / 50
 Банский 360 / 50 Карлуковский Кривун 350 / 50 Колымское – Черский
 Дуванный 300 / 50 Дресвяный 300 / 50 **Внимание** **работа** **земснарядов!** **река**
Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь находится в пределах судового хода **река**
Яна з/с «Олег Стрельчяня» бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение на**
проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При
 выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о
 неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи
 в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со
 сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами
 напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным
 путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км,
 338,9 км; белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск
 отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442,
 494 – штатные места затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8
 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами. На участке Батагай –
 Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению
 со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На
 участке Мыс Уэдей – Янский залив бара реки Яна отсутствует красный плавучий знак №12.

Внимание судоводителей! На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора** отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. **На участке 400 км – 130 км** отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61, 82; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 196 км, 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. **На участке 130 км – в.п. Немков** отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк** отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. **На участке Ороёк – Зырянка** Установлены дополнительные створы №332А на 997,9 км правый берег, действуют вверх от линии пересечения со створами №331 на 998,5 км до линии пересечения со створами № 332 на 999,8 км. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. **На участке Зырянки – Среднеколымск** восстановлены: задний сигнальный щит створ №304; ходовой знак на 955,7 км; белый буй №61; красный буй №76. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08**
река Яна Батагай 625 Сайды 880 Усть-Куйга 730 Юбилейный 840 Нижнеянск 155 **река Индигирка** Белая Гора 1000 **река Колыма** Сеймчан 525 Коркодон 480. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 230 Северный – Нижнеянск 250 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 150 Ороек – Зырянка 180.

Д-79 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 13.08.2026

Виза

ОП

