

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 16.08.2026 **УРОВНИ** река Яна

Верхоянск 596 Батагай 549 Сайды 803 Усть-Куйга 642 Юбилейный 697
 Нижнеянск 139 АВП (Юэдей) БС, м минус 0,08 река Сартанг Юнкюр 149 Бала 479
река Дулгалаах Томтор 497 **река Адыча** Усть-Чаркы 639 Урдюк-Кумах 828
река Бытантай Асар 440 **река Индигирка** Усть-Нера 445 Хонуу 484 Белая
 Гора 922 Чокурдах 731 **река Колыма** Усть-Среднекан 434 Сеймчан 418
 Балыгычан 439 Коркодон 459 Зырянка 457 Среднеколымск 535 Колымское 474
река Малый Анюй Островное 540 Анюйск 670 **ГЛУБИНЫ** **река Яна** Батагай –
 у.р. Адыча Средний Пекарь 150 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 150 / 40
 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 250/ 50 Северный – Нижнеянск Диринг-Аян 280 / 60
 Нижнеянск – Уэдей 8 км 330 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 250 / 60
река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 280 / 20 Белая Гора –
 Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п
 Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 290 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан
 – Орок Нижний Сеймчанский 165 / 30 Кырбасский Кривун 165 / 20
 Коварный 150 / 30 Туманный 150 / 30 Орок – Зырянка Нежданный 220 / 30
 Горбуновский 220 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболох 380 / 50 Паутинный
 разбой 380 / 50 Рыжовский кривун 380 / 50 Среднеколымск – Колымское
 Городской 370 / 50 Банский 370 / 50 Карлуковский Кривун 370 / 50 Колымское –
 Черский Дуваный 310 / 50 Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов! река**
Колыма з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь находится в пределах судового хода **река**
Яна з/с «Олег Стрельчя» бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение на**
проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При
 выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о
 неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи
 в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со
 сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами
 напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным
 путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: красные буи на 331,1 км,
 338,9 км; белые буи на 332,1 км, 338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск
 отсутствуют: оба сигнальных щита створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442,
 494 – штатные места затоплены; белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8
 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами. На участке Батагай –
 Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению
 со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. На
 участке Мыс Уэдей – Янский залив бара реки Яна восстановлены: створы №540; перевальный

знак левый берег на 11,8 км; ходовой знак правый берег на 9,5 км. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км восстановлен перевальный знак правого берега на 196 км. В связи с переформированием русла реки сигнальные щиты створ №56 развернуты вправо на 20 градусов тем же действием. Перевальный знак левого берега на 332,5 км перенесен и установлен на 332 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №61, 82; передние сигнальные щиты створ №65, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 283,5 км, 285,2 км, 377 км, 397,5 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 301,3 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км, 287 км, 335,2 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка восстановлен ходовой знак на 1037,1 км правый берег. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск восстановлены: красный буй №68; белый буй №49. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325, 326 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай 625 Сайды 880 Усть-Куйга 730 Юбилейный 840 Нижнеянск 155 **река Индигирка** Белая Гора 1000 **река Колыма** Сеймчан 525 Коркодон 480. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 230 Северный – Нижнеянск 250 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 150 Ороёк – Зырянка 180.

Д-82 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 16.08.2026

Виза

ОП

