

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 18.08.2026 **УРОВНИ** река Яна
Верхоянск 619 Батагай 628 Сайды 800 Усть-Куйга 633 Юбилейный 638 Нижнеянск 119
АВП (Юэдей) БС, м минус 0,28 **река Сартанг** Юнкюр 138 Бала 488 **река Дулгалаах**
Томтор 484 **река Адыча** Усть-Чаркы 632 Урдюк-Кумах 847 **река Бытантай** Асар 468
река Индигирка Усть-Нера 439 Хонуу 495 Белая Гора 915 Чокурдах 727 **река Колыма**
Усть-Среднекан 518 Сеймчан 488 Балыгычан 467 Коркодон 447 Зырянка 445
Среднеколымск 537 Колымское 490 **река Малый Анюй** Островное 555 Анюйск 808
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 180 / 30 у.р. Адыча –
Усть-Куйга Эгинский 150 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 250 / 50
Северный – Нижнеянск Диринг-Аян 270 / 60 Нижнеянск – Уэдей 8 км 320 / 60
Уэдей – залив Янский прорезь 230 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора
Шмитовский 270 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков
свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 180 / 50 **река Колыма**
Верхний Сеймчан – Орок Нижний Сеймчанский 180 / 30 Кырбасский Кривун 170 / 20
Коварный 150 / 30 Туманный 150 / 30 Орок – Зырянка Нежданный 190 / 30
Горбуновский 190 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 360 / 50 Паутинный
разбой 360 / 50 Рыжовский кривун 370 / 50 Среднеколымск – Колымское
Городской 370 / 50 Банский 370 / 50 Карлуковский Кривун 370 / 50 Колымское – Черский
Дуваный 340 / 50 Дресвяный 340 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма**
з/с «Ленская-439» на 985 км, рабочий якорь находится в пределах судового хода **река Яна**
з/с «Олег Стрельчя» бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение на проход**
запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении
неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях
передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям.
река Яна На участке Усть-Куйга – Северный восстановлены створы №367. Отсутствуют:
задний сигнальный щит створ №386; красные буи на 331,1 км, 338,9 км; белые буи на 332,1 км,
338,1 км, 339,4 км. На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют: оба сигнальных щита створ
№426, 444; передние сигнальные щиты створ №442, 494, 495 – штатные места затоплены; белые
буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км –
снесены проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама,
плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении
данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке
Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15

метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км восстановлены: перевальный знак левого берега на 283,5 км; ходовые знаки правого берега на 287 км, 335,2 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №82; передние сигнальные щиты створ №65, 66, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 285,2 км; перевальные знаки правого берега на 251,8 км, 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км, 254 км; ходовой знак левого берега на 257,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка восстановлен передний сигнальный щит створы №396А. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай 625 Сайды 880 Усть-Куйга 730 Юбилейный 840 Нижнеянск 155 **река Индигирка** Белая Гора 1000 **река Колыма** Сеймчан 525 Коркодон 480. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 230 Северный – Нижнеянск 250 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 150 Ороёк – Зырянка 180.

Д-84 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 18.08.2026

Виза

ОП

