

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 19.08.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 617 Батагай 639 Сайды 836 Усть-Куйга 649 Юбилейный 632 Нижнеянск 116
АВП (Юэдей) БС, м минус 0,28 **река Сартанг** Юнкюр 134 Бала 485 **река Дулгалаах**
Томтор 486 **река Адыча** Усть-Чаркы 619 Урдюк-Кумах 855 **река Быгантай** Асар 474
река Индигирка Усть-Нера 432 Хонуу 465 Белая Гора 911 Чокурдах 727 **река Колыма**
Усть-Среднекан 255 Сеймчан 318 Балыгычан 475 Коркодон 486 Зырянка 432
Среднеколымск 532 Колымское 501 **река Малый Анной** Островное 619 Аннойск 859
ГЛУБИНЫ река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 180 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга
Эгинский 170 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 300 / 50 Северный – Нижнеянск
Средний Самондон 240 / 40 Нижнеянск – Уэдей 8 км 320 / 60 Уэдей – залив Янский
прорезь 230 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 270 / 20
Белая Гора – Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков –
Восточно-Сибирское море прорезь 200 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Орок Нижний
Сеймчанский 70 / 30 Кырбасский Кривун 70 / 20 Коварный 150 / 30 Туманный 150 / 30
Орок – Зырянка Нежданный 190 / 30 Горбуновский 190 / 30 Зырянка – Среднеколымск
Соболох 350 / 50 Паутиный разбой 350 / 50 Рыжовский кривун 360 / 50
Среднеколымск – Колымское Городской 370 / 50 Банский 370 / 50 Карлуковский
Кривун 370 / 50 Колымское – Черский Дуванный 350 / 50 Дресвяный 350 / 50
Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 995 км **река Яна**
з/с «Олег Стрельчenea» бар р.Яна. **При прохождении данного участка разрешение на проход**
запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении
неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях
передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям.
река Яна На участке Усть-Куйга – Северный выставлена плавучая обстановка на перекате
Куйгинский согласно схеме ограждения. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ
№331А, 331, 337; задний сигнальный щит створ №386; красный буй на 331,1 км; белый буй
на 332,1 км. На участке Северный – Нижнеянск в связи с переформированием переката
Средний Самондон и изменением судового хода выставлена плавучая обстановка: белые буи на
140 км, 141 км, 141,5 км; красные буи на 141 км, 141,4 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита
створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442, 494, 495 – штатные места затоплены;
белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км,
183,5 км – снесены проходящими судами. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается
несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При

прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 км восстановлены: передний сигнальный щит створ №65; перевальный знак правый берег на 251,8 км; ходовой знак левый берег на 257,8 км; ходовой знак правого берега 254 км. Отсутствуют: оба сигнальных щита створ №82; передние сигнальные щиты створ №66, 72, 74А, 74, 78; перевальные знаки левого берега на 242,9 км, 284,4 км, 285,2 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км; ходовые знаки правого берега на 221,7 км, 251 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – в.п. Немков отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка восстановлен передний сигнальный щит створ №411. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай 625 Сайды 880 Усть-Куйга 730 Юбилейный 840 Нижнеянск 155 **река Индигирка** Белая Гора 1000 **река Колыма** Сеймчан 525 Коркодон 480. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 11.08 – 21.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 230 Северный – Нижнеянск 250 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 400 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 150 Ороёк – Зырянка 180.

Д-85 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 19.08.2026

Виза

ОП

