

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 22.08.2026 **УРОВНИ река Яна** Верхоянск 633 Батагай 638 Сайды 829 Усть-Куйга 698 Юбилейный 673 Нижнеянск 163 АВП (Юэдей) БС, м минус 0,08 **река Сартанг** Юнкюр 147 Бала 465 **река Дулгалаах** Томтор 531 **река Адыча** Усть-Чаркы 585 Урдюк-Кумах 852 **река Бытантай** Асар 517 **река Индигирка** Усть-Нера 372 Хонуу 413 Белая Гора 953 Чокурдах 705 **река Колыма** Усть-Среднекан 419 Сеймчан 458 Балыгычан 386 Коркодон 472 Зырянка 478 Среднеколымск 518 Колымское 536 **река Малый Анюй** Островное 524 Анюйск 831 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 180 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 170 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 300 / 50 Северный – Нижнеянск Средний Самондон 270 / 50 Нижнеянск – Уэдей 8 км 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 270 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 270 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 165 / 30 Кырбасский Кривун 165 / 20 Коварный 165 / 30 Туманный 165 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 185 / 30 Горбуновский 185 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 390 / 50 Паутинный разбой 390 / 50 Рыжовский кривун 370 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 360 / 50 Банский 360 / 50 Карлуковский Кривун 360 / 50 Колымское – Черский Дуваный 370 / 50 Дресвяный 370 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 995 км река Яна з/с «Олег Стрельчenea» бар р.Яна река Индигирка з/с «Индигирка» бар р.Индигирка. При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители!** При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: белый буй на 332,1 км; передние сигнальные щиты створ №331, 337; задний сигнальный щит створ №386. На участке Северный – Нижнеянск восстановлены и развернуты створы №514а судовой ход смещен на 30 метров к правому берегу. Выставлены: красный буй на 72 км; красный крестовый буй на 24 км. Отсутствуют: белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами; оба сигнальных щита створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442, 494 – штатные места затоплены. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 в связи с переформированием русла реки оба сигнальных щита створ №82 перенесены выше на 50 метров тем же действием. Восстановлены: передний сигнальный щит створ №78; ходовой знак правый берег на 221,7 км. Отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №66, 72; перевальный знак левый берег на 226,1 км, 230,8 км, 284,4 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км

– в.п. Немков в связи с переформированием русла реки белый буй №35 убран с плана ограждения. Установлены: красные бакена на 11 км, 12 км, 79 км; белые бакена на 24,7 км, 35,4 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка восстановлены передние сигнальные щиты створ №420,422. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Прогноз минимальных уровней воды на третью декаду августа с 21.08 – 31.08** **река Яна** Батагай 530 Сайды 710 Усть-Куйга 530 Юбилейный 510 Нижнеянк 100 **река Индигирка** Белая Гора 820 **река Колыма** Сеймчан 450 Коркодон 375. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 21.08 – 31.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянк 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 380 Чокурдах – в/п Немков 380 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 110 Ороек – Зырянка 140.

Д-87 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 22.08.2026

Виза



ОП