

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 23.08.2026 **УРОВНИ река Яна**
Верхоянск 660 Батагай 655 Сайды 822 Усть-Куйга 697 Юбилейный 697 Нижнеянск 119 АВП
(Юэдей) БС, м минус 0,28 **река Сартанг** Юнкюр 137 Бала 460 **река Дулгалаах** Томтор 542
река Адыча Усть-Чаркы 559 Урдюк-Кумах 840 **река Бытантай** Асар 545 **река Индигирка**
Усть-Нера 356 Хонуу 380 Белая Гора 978 Чокурдах 703 **река Колыма** Усть-Среднекан 375
Сеймчан 380 Балыгычан 431 Коркодон 496 Зырянка 446 Среднеколымск 539 Колымское 539
река Малый Анюй Островное 494 Анюйск 786 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча
Средний Пекарь 190 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 160 / 40 Усть-Куйга – Северный
Куйгинский 300 / 50 Северный – Нижнеянск Средний Самондон 280 / 50 Нижнеянск – Уэдей
8 км 330 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 250 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая
Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков
свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 220 / 50 **река Колыма**
Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 110 / 30 Кырбасский Кривун 110 / 20
Коварный 165 / 30 Туманный 165 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 200 / 30
Горбуновский 200 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 360 / 50 Паутинный разбой 370 / 50
Рыжовский кривун 390 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 380 / 50 Банский 380 / 50
Карлуковский Кривун 370 / 50 Колымское – Черский Дуваный 380 / 50 Дресвяный 380 / 50
Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 995 км **река Яна** з/с «Олег
Стрельченя» бар р.Яна **При прохождении данного участка разрешение на проход
запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители!** При выявлении
неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях
передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река
Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствуют: белый буй на 332,1 км; передние
сигнальные щиты створ №331, 337; задний сигнальный щит створ №386. На участке Северный
– Нижнеянск восстановлены створы №422. Отсутствуют: белые буи на 164 км, 175,6 км, 177,8
км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими
судами; оба сигнальных щита створ №426, 444; передние сигнальные щиты створ №442, 494 –
штатные места затоплены. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама,
плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении
данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке
Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15
метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при
уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2

Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. Вместо красного буя №3 установлен красный плавучий знак. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №66, 72; перевальный знак левый берег на 226,1 км, 230,8 км, 284,4 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен передний сигнальный щит створ №573. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. На участке Среднеколымск – Колымское восстановлен передний сигнальный щит створ №78.

Прогноз минимальных уровней воды на третью декаду августа с 21.08 – 31.08 **река Яна** Батагай 530 Сайды 710 Усть-Куйга 530 Юбилейный 510 Нижнеянск 100 **река Индигирка** Белая Гора 820 **река Колыма** Сеймчан 450 Коркодон 375. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 21.08 – 31.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 380 Чокурдах – в/п Немков 380 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 110 Ороёк – Зырянка 140.

Д-88 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 23.08.2026

Виза

ОП

