

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 24.08.2026 **УРОВНИ** река Яна

Верхоянск 674	Батагай 662	Сайды 819	Усть-Куйга 700	Юбилейный 715
Нижнеянск 129	АВП (Юэдей) БС, м 0,12	река Сартанг Юнкюр 128	Бала 457	
река Дулгалаах Томтор 527	река Адыча Усть-Чаркы 541	Урдюк-Кумах 818		
река Бытантай Асар 571	река Индигирка Усть-Нера 357	Хонуу 396	Белая	
Гора 975	Чокурдах 703	АВП (Немков) БС, м 0,31	река Колыма Усть-Среднекан 375	
Сеймчан 378	Балыгычан 385	Коркодон 489	Зырянка 450	Среднеколымск 556
Колымское 540	река Малый Анюй Островное 476	Аньюйск 770		

ГЛУБИНЫ река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 190 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 160 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 310 / 50 Северный – Нижнеянск Средний Самондон 290 / 50 Нижнеянск – Уэдей 8 км 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 290 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 290 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 410 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 205 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Орок Нижний Сеймчанский 110 / 30 Кырбасский Кривун 110 / 20 Коварный 130 / 30 Туманный 130 / 30 Орок – Зырянка Нежданный 220 / 30 Горбуновский 220 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 360 / 50 Паутинный разбой 360 / 50 Рыжовский кривун 360 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 390 / 50 Банский 390 / 50 Карлуковский Кривун 390 / 50 Колымское – Черский Дуваный 380 / 50 Дресвяный 380 / 50

Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 995 км **река Яна** з/с «Олег Стрельчания» бар р.Яна **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители!** При выявлении неисправностей в работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **Вниманию судоводителей!** Согласно распоряжению Росморречфлота № АТ-442-р от 30.12.2025 на реках: Яна участок п.Усть-Куйга – п.Нижнеянск, Колыма участок п.Зырянка – п.Черский, Индигирка п.Белая Гора – о.Немков установлена 2 категория водных путей. Водные пути со светоотражательной обстановкой, без гарантированных габаритов судового хода. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный выставлены: красные буи на 317,8 км, 325,5 км, 326,8 км; белый буй на 311,1 км. Отсутствуют: белый буй на 332,1 км; передние сигнальные щиты створ №331, 337; задний сигнальный щит створ №386. На участке Северный – Нижнеянск восстановлены створы №426. Выставлены белые буи на 190,7 км, 193,6 км; красный буй на

194,3 км; красная вежа на 191,1 км. Выставлена плавучая обстановка согласно схеме ограждения на перекатах Верхний и Нижний Татайский. Отсутствуют: белый буй на 164 км; красные буи на 140,8 км, 145 км, 162,5 км, 165 км, 183,5 км – снесены проходящими судами; оба сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ №442, 494 – штатные места затоплены. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск – Янский залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. Вместо красного буя №3 установлен красный плавучий знак. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №66, 72; перевальный знак левый берег на 226,1 км, 230,8 км, 284,4 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – отсутствует передний сигнальный щит створ №98А – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлены передние сигнальные щиты створ №436, 440. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. На участке Среднеколымск – Колымское восстановлен задний сигнальный щит створ №84.

Прогноз минимальных уровней воды на третью декаду августа с 21.08 – 31.08 река Яна Батагай 530 Сайды 710 Усть-Куйга 530 Юбилейный 510 Нижнеянск 100 **река Индигирка** Белая Гора 820 **река Колыма** Сеймчан 450 Коркодон 375. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 21.08 – 31.08** река Яна Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 380 Чокурдах – в/п Немков 380 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 110 Ороёк – Зырянка 140.

Д-89 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 24.08.2026

Виза

ОП

