

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 30.08.2026 **УРОВНИ река Яна**

Верхоянск 481 Батагай 548 Сайды 738 Усть-Куйга 595 Юбилейный 654

Нижнеянск 162 **река Сартанг** Юнкюр 105 Бала 391 **река Дулгалаах** Томтор 432

река Адыча Усть-Чаркы 490 Урдюк-Кумах 738 **река Быгантай** Асар 453 **река**

Индигирка Усть-Нера 287 Хонуу 311 Белая Гора 836 Чокурдах 703 АВП

(Немков) БС, м 1,05 **река Колыма** Сеймчан 418 Балыгычан 407 Коркодон 413

Зырянка 403 Среднеколымск 528 Колымское 522 **река Малый Анюй** Островное 464

Аньюиск 672 **ГЛУБИНЫ река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 150 / 30

у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 125 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 250 / 50

Северный – Нижнеянск Средний Самондон 250 / 50 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60

Уэдей – залив Янский прорезь 220 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора

Шмитовский 240 / 20 Белая Гора – Чокурдах свыше 400 / 50 Чокурдах – в/п Немков

свыше 400 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 300 / 50 **река**

Колыма Верхний Сеймчан – Орок Нижний Сеймчанский 120 / 30

Кырбасский Кривун 120 / 20 Туманный 165 / 30 Сердце 160 / 30 Орок – Зырянка

Нежданный 170 / 30 Горбуновский 170 / 30 Зырянка – Среднеколымск

Соболох 310 / 50 Паутинный разбой 310 / 50 Рыжовский кривун 310 / 50

Среднеколымск – Колымское Городской 380 / 50 Банский 380 / 50 Карлуковский

Кривун 380 / 50 Колымское – Черский Дуваный 370 / 50 Дресвяный 370 / 50

Внимание работа земснарядов! река Колыма з/с «Ленская-439» на 995 км **река Яна** з/с «Олег

Стрельчя» бар р.Яна **река Индигирка** з/с «Индигирка» бар р.Индигирка **При прохождении**

данного участка разрешение на проход запрашивать у соответствующего земснаряда.

Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в работе средств навигационного

оборудования информацию о неисправностях передавать ближайшей обстановочной бригаде

или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

(позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и повреждением плавучих навигационных знаков

транспортными судами напоминаем о соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов

по внутренним водным путям. **река Яна** На участке Усть-Куйга – Северный выставлены: белый

буй на 277 км; красный буй на 268,7 км, 276 км, 277,5 км. Отсутствуют: белый буй на 332,1 км;

передние сигнальные щиты створ №331, 337. На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют:

красные буи на 140,8 км, 145 км, 183,5 км – снесены проходящими судами; оба сигнальных

щита створ №444; передние сигнальные щиты створ №442, 480, 481, 494 – штатные места

затоплены. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая обстановка

подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного участка

соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск –

Янский залив снесён со штатного места приёмный буй №0, ориентироваться координатами

приемного буя 70°40'0.7930 N 136°42'55.4560 E. В результате сильного шторма и прилива плавучая обстановка на участке р.Яна 0 км - (-20 км) снесена со штатных мест. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. Отсутствуют красные буи №1, 2, 3, 4, 5, 6. Обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на: 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №66, 72; перевальный знак левый берег на 226,1 км, 230,8 км, 284,4 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. На участке 130 км – 0 км отсутствуют: оба сигнальных щита створ №93; передний сигнальный щит створ №98А; задний сигнальный щит створ №88; ходовой знак правого берега на 109,1 км – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на третью декаду августа с 21.08 – 31.08** **река Яна** Батагай 530 Сайды 710 Усть-Куйга 530 Юбилейный 510 Нижнеянск 100 **река Индигирка** Белая Гора 820 **река Колыма** Сеймчан 450 Коркодон 375. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду августа с 21.08 – 31.08** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 120 у.р. Адыча – Усть-Куйга 130 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 380 Чокурдах – в/п Немков 380 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 110 Ороек – Зырянка 140.

Д-96 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 30.08.2026

Виза

ОП

Хрис