

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 06.09.2026 **УРОВНИ** река Яна
 Верхоянск 414 Батагай 428 Сайды 672 Юбилейный 523 Нижнеянск 63 АВП (Юэдей)
 БС, м 0,02 река Сартанг Юнкюр 91 Бала 380 река Дулгалаах Томтор 403 река Адыча
 Усть-Чаркы 462 Урдюк-Кумах 699 река Быгантай Асар 413 река Индигирка
 Усть-Нера 229 Хонуу 238 Белая Гора 663 Чокурдах 672 АВП (Немков) БС, м 0,05
 река Колыма Усть-Среднекан 230 Сеймчан 280 Балыгычан 251 Коркодон 337
 Зырянкa 315 Среднеколымск 436 Колымское 461 река Малый Анюй Островное 457
 Анюйск 722 **ГЛУБИНЫ** река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 115 / 30
 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 105 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 170 / 40
 Северный – Нижнеянск Ледяной 185 / 40 Нижнеянск – Уэдей 8 км 290 / 60 Уэдей – залив
 Янский прорезь 290 / 60 река Индигирка Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 150 / 20
 Белая Гора – Чокурдах Сыпной Яр 340 / 50 Чокурдах – в/п Немков свыше 400 / 50
 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 180 / 50 река Колыма Верхний Сеймчан –
 Ороек Нижний Сеймчанский 60 / 20 Кырбасский Кривун 60 / 20 Туманный 75 / 30
 Сердце 125 / 30 Ороек – Зырянкa Нежданный 130 / 30 Горбуновский 130 / 30
 Зырянкa – Среднеколымск Соболах 220 / 50 Паутинный разбой 220 / 50
 Рыжовский кривун 280 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 290 / 50
 Банский 290 / 50 Карлуковский Кривун 300 / 50 Колымское – Черский Дуванный 330 / 50
 Дресвяный 330 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
 на 995 км река Яна з/с «Олег Стрельчeня» бар р.Яна река Индигирка з/с «Индигирка» бар
 р.Индигирка **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у
 соответствующего земснаряда. Внимание судоводители!** При выявлении неисправностей в
 работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
 ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
 «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
 повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
 соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река
 Яна** На участке Усть-Куйга – Северный отсутствует белый буй на 332,1 км. На участке
 Северный – Нижнеянск отсутствуют: красные буи на 141,4 км, 183,5 км – снесены
 проходящими судами; оба сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ
 №442, 480, 481, 494; задние сигнальные щиты створ №516, 517, 521 – штатные места
 затоплены; перевальные знаки правый берег на 32,5 км, 79 км; перевальный знак левый берег на
 113 км; ходовой знак правый берег на 51,8 км. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается
 несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При
 прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!**
 На участке Нижнеянск – Янский Залив восстановлены створ №544, 547. Отсутствуют: оба
 сигнальных щита створ №542; передний сигнальный щит створ №540; задний сигнальный щит

створ №543; ходовые знаки левый берег на 12,8 км, 13,7 км; ходовой знак правый берег 9,5 км; перевальный знак левый берег на 12,1 км. Обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 отсутствуют: передние сигнальные щиты створ №66, 72; задний знак сигнальный щит створ №88; перевальный знак левый берег на 226,1 км, 230,8 км, 284,4 км; перевальные знаки правого берега на 252,7 км, 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен передний сигнальный щит створ №459. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328, 395, 398, 477 – штатные места затоплены. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09** **река Яна** Батагай 460 Сайды 675 Усть-Куйга 515 Юбилейный 530 Нижнеянск 95 **река Индигирка** Белая Гора 720 **река Колыма** Сеймчан 300 Коркодон 320. **Прогноз минимальных глубин на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 110 у.р. Адыча – Усть-Куйга 110 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 290 Чокурдах – в/п Немков 250 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 60 Ороёк – Зырянка 110. **Прогноз направления скорости по барам бар р.Яна** 07.09 С, СЗ 6-11 м/с 08.09 Ночью СЗ, днем Ю 4-9 м/с **бар р.Индигирка** 07.09 СЗ 5-10 м/с, порывы до 15 м/с 08.09 З, СЗ 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с

Д-103 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 06.09.2026

Виза

ОП 