

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 08.09.2026 **УРОВНИ** река Яна
 Верхоянск 414 Батагай 417 Сайды 662 Усть-Куйга 576 Юбилейный 556 Нижнеянск 102
 АВП (Юэдей) БС, м минус 0,28 **река Сартанг** Юнкюр 83 Бала 395 **река Дулгалаах**
 Томтор 407 **река Адыча** Усть-Чаркы 496 Урдюк-Кумах 719 **река Бытантай** Асар 421
река Индигирка Усть-Нера 219 Хонуу 230 Белая Гора 608 Чокурдах 617
река Колыма Усть-Среднекан 230 Сеймчан 270 Балыгычан 239 Коркодон 325
 Зырянка 287 Среднеколымск 420 Колымское 459 **река Малый Анюй** Островное 438
 Анюйск 643 **ГЛУБИНЫ** река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 110 / 30
 у.р. Адыча – Усть-Куйга Эгинский 100 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 230 / 40
 Северный – Нижнеянск Ледяной 190 / 40 Нижнеянск – Уэдей 8 км 300 / 60 Уэдей – залив
 Янский прорезь 260 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 120 / 20
 Белая Гора – Чокурдах Сыпной Яр 300 / 50 Чокурдах – в/п Немков Ребятишки 400 / 50 в/п
 Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 235 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан –
 Ороек Нижний Сеймчанский 60 / 20 Кырбасский Кривун 60 / 20 Туманный 70 / 30
 Сердце 120 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 125 / 30 Горбуновский 125 / 30
 Зырянка – Среднеколымск Соболах 200 / 50 Паутиный разбой 200 / 50
 Рыжовский кривун 210 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 280 / 50
 Банский 280 / 50 Карлуковский Кривун 290 / 50 Колымское – Черский Дуванный 330 / 50
 Дресвяный 330 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
 на 995 км **река Яна** з/с «Олег Стрельчеля» бар р.Яна **река Индигирка** з/с «Индигирка»
 бар р.Индигирка **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать**
у соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
 работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
 ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
 «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
 повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
 соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке Усть-Куйга – Северный выставлен дополнительный белый буй на 339,1 км.
 Отсутствует белый буй на 332,1 км. На участке Северный – Нижнеянск отсутствуют: красный
 буй на 162,6 км; белый буй на 164,1км: красные буи на 141,4 км, 183,5 км – снесены
 проходящими судами; оба сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ
 №442, 468, 480, 481, 494; задние сигнальные щиты створ №516, 517, 521 – штатные места
 затоплены; перевальные знаки правый берег на 32,5 км, 79 км; перевальный знак левый берег на
 113 км; ходовой знак правый берег на 51,8 км. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается
 несение хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При
 прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!**
 На участке Нижнеянск – Янский Залив восстановлены: створы №540, 542; ходовые знаки левый

берег на 12,8 км, 13,7 км; перевальный знак левый берег на 12,1 км. Обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Крест **Майор – Белая Гора** отсутствуют: ходовые знаки правого берега на 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 в связи с переформированием русла реки вместо сигнальных щитов створ №72 установлен перевальный знак. Восстановлены перевальные знаки левого берега на 230,8 км, 284,4 км. Отсутствуют: передний сигнальный щит створ №66; задний знак сигнальный щит створ №88; перевальные знаки правого берега на 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен передний сигнальный щит створ №758. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка восстановлены створы №395, 398, 477. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №328. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09** **река Яна** Батагай 460 Сайды 675 Усть-Куйга 515 Юбилейный 530 Нижнеянск 95 **река Индигирка** Белая Гора 720 **река Колыма** Сеймчан 300 Коркодон 320. **Прогноз минимальных глубин на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 110 у.р. Адыча – Усть-Куйга 110 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 290 Чокурдах – в/п Немков 250 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 60 Ороёк – Зырянка 110. **Прогноз направления скорости по барам бар р.Яна 09.09** ночью СВ 5-10 м/с, днем В, ЮВ 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с **10.09** В 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с **бар р.Индигирка 09.09** Ночью СЗ, днем СВ 6-11 м/с **10.09** СВ 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с

Д-105 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 08.09.2026

Виза

ОП

