

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 09.09.2026 **УРОВНИ** река Яна
 Верхоянск 425 Батагай 423 Сайды 657 Усть-Куйга 574 Юбилейный 581 Нижнеянск 104
 АВП (Юэдей) БС, м минус 0,23 **река Сартанг** Юнкюр 85 Бала 396 **река Дулгалаах**
 Томтор 407 **река Адыча** Усть-Чаркы 475 Урдюк-Кумах 730 **река Быгантай** Асар 510
река Индигирка Усть-Нера 216 Хонуу 229 Белая Гора 591 Чокурдах 598 **река Колыма**
 Усть-Среднекан 240 Сеймчан 288 Балыгычан 241 Коркодон 320 Зырянка 280
 Среднеколымск 420 Колымское 448 **река Малый Анюй** Островное 433 Анюйск 614
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 115 / 30 у.р. Адыча –
 Усть-Куйга Эгинский 100 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 230 / 40
 Северный – Нижнеянск Ледяной 205 / 40 Нижнеянск – Уэдей 8 км 300 / 60 Уэдей – залив
 Янский прорезь 265 / 60 **река Индигирка** Крест Майор – Белая Гора Шмитовский 110 / 20
 Белая Гора – Чокурдах Сыпной Яр 270 / 50 Чокурдах – в/п Немков Ребятишки 370 / 50
 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 230 / 50 **река Колыма** Верхний Сеймчан –
 Ороек Нижний Сеймчанский 60 / 20 Кырбасский Кривун 60 / 20 Туманный 70 / 30
 Сердце 115 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 120 / 30 Горбуновский 120 / 30
 Зырянка – Среднеколымск Соболах 200 / 50 Паутиный разбой 200 / 50
 Рыжовский кривун 200 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 280 / 50
 Банский 280 / 50 Карлуковский Кривун 280 / 50 Колымское – Черский Дуванный 320 / 50
 Дресвяный 320 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
 на 995 км **река Яна** з/с «Олег Стрельчеля» бар р.Яна **река Индигирка** з/с «Индигирка»
 бар р.Индигирка **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у**
соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
 работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
 ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
 «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
 повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
 соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке Усть-Куйга – Северный отсутствует белый буй на 332,1 км. На участке
 Северный – Нижнеянск установлены: белый буй на 163,8 км; красный буй на 162,5 км.
 Отсутствуют: красные буи на 141,4 км, 183,5 км – снесены проходящими судами; оба
 сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ №442, 468, 480, 481, 494;
 задние сигнальные щиты створ №516, 517, 521 – штатные места затоплены; перевальные знаки
 правый берег на 32,5 км, 79 км; перевальный знак левый берег на 113 км; ходовой знак правый
 берег на 51,8 км. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая
 обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При прохождении данного
 участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск
 – Янский Залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от

причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы безопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Индигирка На участке Крест Майор – Белая Гора отсутствуют: ходовые знаки правого берега на 691 км, 776,9 км; ходовые знаки левого берега на 660,5 км, 684,5 км, 751,5 км – штатные места затоплены. На участке 400 км – 130 отсутствуют: передний сигнальный щит створ №66; задний знак сигнальный щит створ №88; перевальные знаки правого берега на 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км – штатные места затоплены.

река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк восстановлен задний сигнальный щит створ №731. Створы №727 перенесены ниже на 1524,6 км на левый берег, действием вверх, до пересечения со створами №728. Створы №700А перенесены ниже на 150 метров тем же действием до пересечения со створами №700. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены.

Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09

река Яна Батагай 460 Сайды 675 Усть-Куйга 515 Юбилейный 530 Нижнеянск 95

река Индигирка Белая Гора 720

река Колыма Сеймчан 300 Коркодон 320.

Прогноз минимальных глубин на первую декаду сентября с 01.09 – 10.09

река Яна Батагай – у.р. Адыча 110 у.р. Адыча – Усть-Куйга 110 Усть-Куйга – Северный 190 Северный – Нижнеянск 190

река Индигирка Белая Гора – Чокурдах 290 Чокурдах – в/п Немков 250

река Колыма Верхний Сеймчан – Ороёк 60 Ороёк – Зырянка 110.

Прогноз направления скорости по барам бар р.Яна 10.09

ЮВ 2-7 м/с, порывы 8-13 м/с **11.09** ЮВ 4-9 м/с, с переходом в течении дня на З, СЗ порывами 7-12 м/с

бар р.Индигирка 10.09 СВ 5-10 м/с, порывы ночью 9-14 м/с, днем 15-16 м/с **11.09** С, СВ 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с

Д-106 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 09.09.2026

Виза

ОП 