

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 11.09.2026 **УРОВНИ** река Яна
 Верхоянск 426 Батагай 432 Сайды 671 Усть-Куйга 588 Юбилейный 600 Нижнеянск 77
 АВП (Юэдей) БС, м минус 0,38 **река Сартанг** Юнкюр 86 Бала 391 **река Дулгалаах**
 Томтор 405 **река Адыча** Усть-Чаркы 477 Урдюк-Кумах 732 **река Бытантай** Асар 501
река Индигирка Усть-Нера 215 Хонуу 226 Белая Гора 541 Чокурдах 456 **река Колыма**
 Усть-Среднекан 240 Сеймчан 288 Балыгычан 243 Коркодон 298 Зырянка 294
 Среднеколымск 347 Колымское 428 **река Малый Анюй** Островное 418 Анюйск 550
ГЛУБИНЫ **река Яна** Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 115 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга
 Эгинский 100 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 260 / 50 Северный – Нижнеянск
 Ледяной 220 / 40 Нижнеянск – Уэдей 8 км 300 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 250 / 60
река Индигирка Белая Гора – Чокурдах Сыпной Яр 250 / 50 Чокурдах – в/п Немков
 Хатыстахский 290 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 220 / 50
река Колыма Верхний Сеймчан – Ороек Нижний Сеймчанский 60 / 20 Кырбасский
 Кривун 60 / 20 Туманный 70 / 30 Сердце 100 / 30 Ороек – Зырянка Нежданный 100 / 30
 Горбуновский 100 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 210 / 50 Паутинный
 разбой 210 / 50 Рыжовский кривун 200 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 235 / 50
 Банский 235 / 50 Карлуковский Кривун 250 / 50 Колымское – Черский Дуванный 310 / 50
 Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
 на 995 км **река Яна** з/с «Олег Стрельчя» бар р.Яна **река Индигирка** з/с «Индигирка»
 бар р.Индигирка **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у**
соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
 работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
 ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
 «Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
 повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
 соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке Усть-Куйга – Северный отсутствует белый буй на 332,1 км. На участке
 Северный – Нижнеянск скорректированы створы №438, судовой ход смещён на 20 метров к
 левому берегу. Отсутствуют: красные буи на 145 км, 183,5 км – снесены проходящими судами;
 оба сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ №442, 468, 480, 481, 494;
 задние сигнальные щиты створ №516, 517, 521 – штатные места затоплены; перевальные знаки
 правый берег на 32,5 км, 79 км; перевальный знак левый берег на 113 км; ходовой знак правый
 берег на 51,8 км. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение хлама, плавучая
 обстановка подвержена сбитию и сношению со штатных мест. При прохождении данного
 участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!** На участке Нижнеянск
 – Янский Залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от
 причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п

Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности.

река Индигирка С 10.09 закрыта негарантированная судоходная обстановка на участке Крест Майор – Белая Гора. На участке Белая Гора – 400 км в связи с переформированием русла реки убран из плана ограждения перевальный знак левый берег на 417 км. Дополнительно установлены створы №34А левый берег на 418 км, действием вниз и действуют до перевального знака на 416 км. На участке 400 км – 130 восстановлены: задний сигнальный щит створ №88; перевальные знаки правого берега на 279,4 км, 341,6 км, 355,8 км. Отсутствует передний сигнальный щит створ №66 – штатное место затоплено.

река Колыма На участке Верхний Сеймчан – Ороёк створы №646 перенесены выше на 350 метров, действием вверх. Восстановлены створы №613. Створы №606Б установлены на 1413,9 км на левом острове, действием вверх до пересечения со створами №607. Восстановлен передний сигнальный щит створ №593. Створы №583 перенесены на 1387 км на левый берег действием вверх до пересечения со створами №584. Установлен дополнительный перевальный знак на 1376 км левый берег. Отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328. На участке Зырянка – Среднеколымск отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены.

13.09 с 09:00 на Усть-Среднеканской ГЭС суммарный сброс в нижний бьеф составит до 2200 м³/с. Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду сентября с 11.09 – 21.09

река Яна Батагай 330 Сайды 580 Усть-Куйга 500 Юбилейный 500 Нижнеянск 40

река Индигирка Белая Гора 440 **река Колыма** Сеймчан 290 Коркодон 290. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду сентября с 11.09 – 21.09**

река Яна Батагай – у.р. Адыча 95 у.р. Адыча – Усть-Куйга 90 Усть-Куйга – Северный 170 Северный – Нижнеянск 170

река Индигирка Белая Гора – Чокурдах 180 Чокурдах – в/п Немков 190 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороек 60 Ороек – Зырянка 100.

Прогноз направления скорости по барам бар р.Яна 12.09 3, ЮЗ ночью 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с, днем 5-10 м/с, порывы 15-16 м/с 13.09 ЮЗ 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с бар р.Индигирка 12.09 3, СЗ 2-7 м/с, порывы 8-13 м/с 13.09 Ю ночью 2-7 м/с, порывы 9-14 м/с, днем 6-11 м/с

Д-108 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 11.09.2026

Виза

ОП

