

ВСЕМ КС ЛЭВ ЛИСВ ЧР ЛР ЛДР ДЗР РЭБ

Администрация Ленского Бассейна РЕЧ-22 север 14.09.2026 **УРОВНИ** река Яна
Верхоянск 414 Батагай 419 Сайды 648 Усть-Куйга 548 Юбилейный 580 Нижнеянск 131
АВП (Юэдей) БС, м 0,32 **река Сартанг** Юнкюр 68 Бала 387 **река Дулгалаах** Томтор 397
река Адыча Усть-Чаркы 452 Урдюк-Кумах 712 **река Быгантай** Асар 479 **река Индигирка**
Усть-Нера 212 Хонуу 222 Белая Гора 525 Чокурдах 498 **река Колыма**
Усть-Среднекан 437 Сеймчан 418 Балыгычан 249 Коркодон 316 Зырянка 376
Среднеколымск 335 Колымское 418 **река Малый Анюй** Островное 458 Анюйск 560
ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА бар р.Яна 15.09 В 2-7 м/с, порывы 9-14м/с **16.09**
В 6-11 м/с **бар р.Индигирка 15.09** СВ 6-11 м/с **16.09** СВ 4-9 м/с **ГЛУБИНЫ**
река Яна Батагай – у.р. Адыча Средний Пекарь 115 / 30 у.р. Адыча – Усть-Куйга
Эгинский 95 / 40 Усть-Куйга – Северный Куйгинский 220 / 50 Северный – Нижнеянск
Ледяной 210 / 40 Нижнеянск – Уэдей свыше 350 / 60 Уэдей – залив Янский прорезь 320 / 60
река Индигирка Белая Гора – Чокурдах Сыпной Яр 205 / 50 Чокурдах – в/п Немков
Хатыстахский 310 / 50 в/п Немков – Восточно-Сибирское море прорезь 230 / 50
река Колыма Верхний Сеймчан – Орок Кырбасский Кривун 80 / 20 Коварный 70 / 30
Туманный 70 / 30 Сердце 110 / 30 Орок – Зырянка Нежданный 120 / 30
Горбуновский 120 / 30 Зырянка – Среднеколымск Соболах 280 / 50 Паутинный разбой 280 / 50
Рыжовский кривун 240 / 50 Среднеколымск – Колымское Городской 230 / 50
Банский 230 / 50 Карлуковский Кривун 230 / 50 Колымское – Черский Дуваный 310 / 50
Дресвяный 310 / 50 **Внимание работа земснарядов! река Колыма** з/с «Ленская-439»
на 995 км **река Яна** з/с «Олег Стрельчя» бар р.Яна **река Индигирка** з/с «Индигирка»
бар р.Индигирка **При прохождении данного участка разрешение на проход запрашивать у**
соответствующего земснаряда. Внимание судоводители! При выявлении неисправностей в
работе средств навигационного оборудования информацию о неисправностях передавать
ближайшей обстановочной бригаде или средствами КВ радиосвязи в радиобюро ФБУ
«Администрация Ленского бассейна» (позывной Жатай-1). В связи со сбиванием и
повреждением плавучих навигационных знаков транспортными судами напоминаем о
соблюдении пунктов 74, 87, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям. **река**
Яна На участке Усть-Куйга – Северный отсутствует белый буй на 332,1 км. На участке
Северный – Нижнеянск отсутствуют: красные буи на 145 км, 183,5 км – снесены проходящими
судами; оба сигнальных щита створ №444; передние сигнальные щиты створ №442, 468, 480,
481, 494; задние сигнальные щиты створ №516, 517, 521 – штатные места затоплены;
перевальные знаки правый берег на 32,5 км, 79 км; перевальный знак левый берег на 113 км;
ходовой знак правый берег на 51,8 км. На участке Батагай – Нижнеянск наблюдается несение
хлама, плавучая обстановка подвержена сбитию и снесению со штатных мест. При
прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **Внимание судоводителей!**

На участке Нижнеянск – Янский Залив обнаружено подводное препятствие у правого берега ниже 10-15 метров от причала №2 Нижнеянской нефтебазы, на глубине 2 метра от зеркала воды при уровне по в/п Нижнеянск 278 см. Длина препятствия 40-45 метров. Подход к причалу №2 Нижнеянской нефтебазы небезопасен. При прохождении данного участка соблюдать меры предосторожности. **река Индигирка** На участке Белая Гора – 400 км в связи с переформированием русла реки створы №21 развернуты влево на 1 градус тем же действием. Установлена белая вежа на 468,5 км. Прохождение данного участка запрашивать у т/х "Путейский-119". На участке 400 км – 130 связи с переформированием русла реки створы №56 перенесены на 334,2 км левый берег, действием вниз до пересечения со створами №57 на 330 км. Створы №57 установлены на 329,7 км действием вверх. Установлена белая бочка на 330 км. Ходовой знак левого берега на 333,5 км перенесен и установлен на 334,5 км. Перевальный знак на 322,6 км левый берег убран из плана ограждения. Отсутствует передний сигнальный щит створ №66 – штатное место затоплено. **река Колыма** На участке Верхний Сеймчан – Ороёк отсутствуют передние сигнальные щиты створ №506, 512А, 512Б, 528, 546 – штатные места затоплены. На участке Ороёк – Зырянка отсутствуют оба сигнальных щита створ №328. На участке Зырянка – Среднеколымск восстановлен передний сигнальный щит створ №274. Отсутствуют оба сигнальных щита створ №169, 260, 263, 263А, 280, 300, 303, 325 – штатные места затоплены. **Внимание судоводителей! Прогноз минимальных уровней воды на вторую декаду сентября с 11.09 – 21.09** **река Яна** Батагай 330 Сайды 580 Усть-Куйга 500 Юбилейный 500 Нижнеянск 40 **река Индигирка** Белая Гора 440 **река Колыма** Сеймчан 290 Коркодон 290. **Прогноз минимальных глубин на вторую декаду сентября с 11.09 – 21.09** **река Яна** Батагай – у.р. Адыча 95 у.р. Адыча – Усть-Куйга 90 Усть-Куйга – Северный 170 Северный – Нижнеянск 170 **река Индигирка** Белая Гора – Чокурдах 180 Чокурдах – в/п Немков 190 **река Колыма** Верхний Сеймчан – Ороёк 60 Ороёк – Зырянка 100.

Д-111 С

г. Якутск ФБУ АЛБ 14.09.2026

Виза

ОП

